RAPORT Z AUDYTU WSTĘPNEGO

Błonie, 22.07.2025

Spis treści

1. Informacje o audycie dostępności ... 8
2. Dostępność architektoniczna ... 9
2.1 Dojście do budynku ... 9
2.2 Schody w przestrzeni publicznej (terenowe) ... 13
2.3 Droga z przystanku do budynku ... 18
2.4 Miejsca parkingowe ... 19
2.5 Schody zewnętrzne ... 22
2.6 Pochylnia zewnętrzna ... 28
2.7 Podnośniki ... 33
2.8 Winda (dźwig osobowy) ... 36
2.9 Wejście do budynku ... 44
2.10 Schody wewnętrzne ... 49
2.11 Pochylnia wewnętrzna ... 52
2.12 Podnośnik ... 57
2.13 Winda (dźwig osobowy) ... 58
2.14 Korytarze (ciągi komunikacyjne poziome) ... 66
2.15 Rejestracja i informacja ... 69
2.16 Zapewnienie informacji o planie pomieszczeń ... 76
2.17 Gabinety lekarskie ... 81
Gabinet kardiologiczny ... 81

Gabinet alergologiczny ... 89
Gabinet diabetologiczny ... 97
Gabinet onkologiczny / pulmonologiczny ... 105
Gabinet okulistyczny ... 113
Gabinet neurologiczny ... 121
Pracownia diagnostyki obrazowej RTG ... 129
2.18 Gabinety zabiegowe ... 137
Gabinet ortopedyczno-zabiegowy ... 137
Gabinet chirurgiczno-zabiegowy ... 145
Gabinet dermatologiczno-zabiegowy ... 153
Gabinet otolaryngologiczno-zabiegowy ... 161
Gabinet ginekologiczno-zabiegowy ... 169
2.19 Toaleta ... 178
2.20 Komfortka ... 189
2.21 Pokój dla osoby z dzieckiem ... 196
2.22 Pomieszczenie dla personelu /socjalne ... 204
2.23 Pies asystujący ... 211
2.24 Ewakuacja ... 212
2.25 Dodatkowe działania dla bezpieczeństwa osób ze szczególnymi potrzebami ... 214
3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna ... 215
3.1 Wsparcie komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami – słuch i mowa ... 215

3.2 Sprzęt wspierający osoby z trudnościami w słyszeniu i mówieniu 221
3.3 Informacje o zakresie działalności placówki zamieszczone na stronie internetowej 225
3.4 Wniosek o poprawę komunikacji 227
3.5 Organizacja dostępności w placówce 228
3.6 Wnioski i skargi dotyczące dostępności (dotyczy placówek publicznych) 230
3.7 Badanie dostępności 231
3.8 Szkolenia 232
4. Dostępność cyfrowa 234
4.1 Dostępna strona internetowa placówki 234
4.2 Deklaracja dostępności 238
4.3 Dostępność aplikacji mobilnych 240
4.4 Cyfrowy kontakt z pacjentem 240
4.5 Teleopieka 241
4.6 Dokumenty opisujące zakres działalności placówki 242
4.7 Szkolenie z kompetencji cyfrowych 243
5. PODSUMOWANIE 244
5.1 Główne bariery występujące w placówce 244
5.2 Kluczowe rekomendacje w zakresie działań poprawiających dostępność 245

I. DANE PODMIOTU REALIZUJĄCEGO AUDYT

Data przeprowadzenia audytu: 11.07.2025

Nazwa podmiotu przeprowadzającego audyt: TYFLOKOM KAMIL KOWALCZYK

Zespół audytowy: Audytor 1: Wiktor Górski, zakres architektoniczny, zakres informacyjno-komunikacyjny
Audytor 2: Iga Wilczyńska, zakres architektoniczny, zakres informacyjno-komunikacyjny
Audytor 3: Maciej Wilczyński, zakres cyfrowy
Audytor 4: Kamil Kowalczyk, zakres cyfrowy

II. DANE PODMIOTU ZLECAJĄCEGO AUDYT (zgodnie z dokumentem rejestrowym) do weryfikacji i uzupełnienia

Nazwa podmiotu: Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu
Adres podmiotu (miejsce przeprowadzania audytu):
Ulica: ul. Piłsudskiego 2/4
Kod pocztowy: 05-870
Miasto: Błonie
Województwo: Mazowieckie
Osoba upoważniona do reprezentacji placówki i podejmowania decyzji:
Imię, nazwisko: **Małgorzata Dopierała**
Stanowisko: **Pielęgniarka Koordynująca**
Osoba odpowiedzialna za audyt wstępny po stronie placówki:
Imię, nazwisko: **Mirosława Bartołd-Schoeneich**
Stanowisko: **Kierownik RTG**

III. DANE MIEJSCA REALIZACJI AUDYTU

Nazwa placówki: Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu
Adres podmiotu: Ulica: Piłsudskiego 2/4, Kod pocztowy: 05-870
Miasto: Błonie
Województwo: Mazowieckie

Audyt przeprowadzono w jednej (1) lokalizacji, rozumianej jako budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń - **Tak**/~~Nie~~

IV. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI AOS: do weryfikacji i uzupełnienia

Powierzchnia użytkowa budynku: 3760 mkw.
Powierzchnia, którą użytkuje AOS: 3486 mkw.
Rodzaj realizowanych świadczeń zdrowotnych: **ambulatoryjna opieka specjalistyczna,**

Czy budynek jest objęty ochroną konserwatorską? Tak/**Nie**

- Jeżeli tak, to jaką?
- Wpis do rejestru zabytków….tak/**nie**
- Wpis do gminnej ewidencji zabytków … tak/**nie**
- Obszarowa ochrona konserwatorska ... tak/**nie**

Liczba wejść do budynku, w tym liczba wejść do AOS: **4 wejścia do budynku**
Wejście do budynku odrębne dla pacjentów AOS czy wspólne pacjentami innego rodzaju świadczeń: Tak/**Nie**
Jeśli wspólne to podać z jakimi: **POZ, PZP, Rehabilitacja**

Liczba kondygnacji w budynku: **3**
Na ilu kondygnacjach jest AOS? **2**
Na której/których kondygnacjach jest AOS? **Parter i 1 piętro**
Liczba klatek schodowych w budynku: 2
Czy jest winda? **Tak**/~~Nie~~ (dźwig osobowy) Jeśli „Tak" to odrębna dla pacjentów AOS czy też dla innych pacjentów? **Winda wspólna dla wszystkich pacjentów.**
Rejestracja dla pacjentów AOS jest wspólna z innymi pacjentami: **Tak**/Nie Jeśli wspólna to podać z jakimi: **POZ, PZP, Rehabilitacja**

Gabinety odrębnie dla pacjentów AOS czy też dla innych pacjentów? Wspólne z **POZ, PZP**
Liczba gabinetów lekarskich każdej specjalności: 14
Liczba gabinetów zabiegowych: 5
Liczba pracowni diagnostycznych: 4
Rodzaje pracowni diagnostycznych: **pracownia RTG, pracownia USG, okulistyka, punkt pobrań**
Ciągi komunikacyjne (poczekalnia) odrębna dla pacjentów AOS czy wspólna z innymi pacjentami: odrębne/wspólne? **wspólne**
Jeśli wspólna to podać z jakimi: **POZ, PZP, Rehabilitacja**

Toaleta odrębna dla pacjentów AOS czy wspólna z innymi pacjentami: **wspólna** Jeśli wspólna to podać z jakimi: **POZ, PZP, Rehabilitacja**
Parking odrębny dla pacjentów AOS czy wspólny z pacjentami innego rodzaju świadczeń: **wspólny dla całego miasta**

Jeśli wspólna to podać z jakimi: **POZ, PZP, Rehabilitacja**

V. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI: do weryfikacji i uzupełnienia

Prawo własności: **nie**
Wieczyste użytkowanie: **nie**
Użytkowanie: **nie** (czas władania na podstawie użytkowania.....)
Dzierżawa: **nie** (czas trwania umowy dzierżawy do.....)
Umowa najmu: **tak** (czas trwania umowy najmu do: **czas nieokreślony**)

VI. PERSONEL PLACÓWKI do weryfikacji i uzupełnienia

Liczba lekarzy każdej specjalności: 2

- Alergolog - 2
- Dermatolog - 2
- Neurolog - 2
- Okulista – 3
- Kardiolog – 3
- Laryngolog – 4
- Diabetolog – 1
- Onkolog – 1
- Ginekolog – 4
- Ortopeda – 2

Liczba pielęgniarek: 8
Liczba położnych: 2
Liczba osób pracuje w rejestracji: 7
Czy w placówce jest wyznaczony koordynator ds. dostępności: **Tak**/Nie

1. Informacje o audycie dostępności

1.1 Cel i zakres audytu

Celem audytu jest określenie poziomu dostępności placówki w zakres" architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym i cyfrowym w oparciu o „Standard Dostępności AOS" opracowany przez Ministerstwo Zdrowia. Audyt ma charakter wstępny i został przeprowadzony, aby aplikować o grant w naborze grantowym nr 1/AOS/2025, realizowanym w ramach projektu grantowego „Dostępność Plus dla AOS" (nr FERS.03.07-IP.07-0001/23).

1.2 Metodologia przeprowadzenia audytu

Zakres architektoniczny: pomiar, analiza ekspercka, wizja lokalna, obserwacja, wywiady z personelem i pacjentami.

Zakres informacyjno-komunikacyjny: obserwacja, analiza dokumentacji, wywiady z personelem i pacjentami.

Zakres cyfrowy: weryfikacja dokumentów, analiza ekspercka dokumentacji, wywiady z personelem i pacjentami.

1.3 Zasady wypełniania raportu:

Wypełniamy tylko białe pola. W kolumnie **„Czy aktualnie jest spełniony wymóg?"** wpisujemy TAK lub NIE lub CZĘŚCIOWO. Jeżeli odpowiedź brzmi TAK, nie wypełniamy kolumny „**Działanie poprawiające dostępność".** Jeżeli odpowiedź jest NIE lub CZĘŚCIOWO, to w kolumnie „**Działanie poprawiające dostępność"** wpisujemy dokładny opis działań, jakie powinna podjąć placówka aby poprawić dostępność dla danego parametru. Jeżeli nie jest możliwe działanie poprawiające dostępność (np. budynek zabytkowy, problem z uzyskaniem zgody na przebudowę) należy wpisać konkretny powód braku realizacji. Jeżeli zdaniem audytora działanie może być zrealizowane w ramach grantu „Dostępność Plus dla AOS", w ostatniej kolumnie wpisujemy **TAK.**

2. Dostępność architektoniczna

2.1Dojście do budynku

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Szerokość chodnika				
Szerokość ciągów pieszych nie mniejsza niż 150 cm	TAK			
Brak przeszkód terenowych i zawężeń	TAK			
Skrajnia minimum 30 cm	TAK			

Nawierzchnia chodnika				
Równa	NIE	Remont chodnika w strefie dodatkowego dojścia do budynku od strony ul. 3Maja. Opis stanu faktycznego: Nawierzchnia chodnika jest z betonu, miejscami jest uszkodzona, przez co nie jest równa. Nierówności najczęściej na głębokość 3 cm		NIE
Twarda	TAK			
Z jednorodnego materiału	NIE	Remont chodnika w strefie dojścia do budynku od strony ul. 3 Maja. Opis stanu faktycznego: Od strony ul. Piłsudzkiego nawierzchnia z kostki brukowej oraz płyt chodnikowych. Od strony ul 3 Maja, kostka brukowa i beton		NIE
Antypoślizgowa - powierzchnie nieszkliwione	TAK			
Są to płyty ażurowe i nawierzchnie nieustabilizowane, takie jak grys, kamienie czy geokrata (niedopuszczalne)	TAK			
Nachylenie chodnika				
Nachylenie podłużne max 5%	TAK			
Nachylenie poprzeczne max 2%	TAK			
Pokonanie różnic wysokości za pomocą schodów zewnętrznych	TAK			
Krawężniki na dojściach o wysokości maksymalnej do 2 cm	TAK			
Oświetlenie dojścia do przychodni				

Brak rzucania ostrych cieni od słońca	NIE	Zastosowanie rozpraszającego zadaszenia (np. daszek z mlecznego poliwęglanu) w strefie głównego dojścia do przychodni; nasadzenia zieleni wysokiej lub pionowe przesłony przeciwsłoneczne wzdłuż głównego ciągu pieszego	Ze względu na istniejącą zabudowę możliwe ograniczenia przestrzenne – w takim przypadku należy zastosować matowe nawierzchnie oraz kontrastowe oznaczenia dotykowe odporne na zanik w ostrym świetle	NIE
Oświetlenie ciągów pieszych równomierne światłem sztucznym min. 30 lx	TAK			
Źródła światła sztucznego na wysokości min. 2,0 m. Niedopuszczalne źródło światła w posadce	TAK			
Oznaczenia dla osób niewidomych i niewidzących				
Oznaczenia fakturowe uwagi na skrzyżowaniu zmian kierunku ruchu	NIE	Montaż oznaczeń fakturowych wskazujących zmianę kierunku ruchu na skrzyżowaniu		NIE
Oznaczenia fakturowe kierunku - zmianę kierunku należy stosować przy przystankach komunikacji zbiorowej, zmianie kierunku na chodniku i w strefie bezpośredniej przy placówce opieki zdrowotnej	NIE	Montaż oznaczeń fakturowych wskazujących zmianę kierunku ruchu na chodniku wzdłuż budynku.	Teren miasta. Złożenie pisemnego wniosku do zarządcy drogi o dostosowanie dojścia i przystanku komunikacji publicznej	NIE

Oznaczenia fakturowe ostrzegawcze przy przejściach dla pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków komunikacji zbiorowej od strony jezdni i miejsca kolizyjne np. Ze schodami terenowymi	CZĘŚCIOWO	Montaż oznaczeń ostrzegawczych przy schodach terenowych zgodnie ze standardem. Opis stanu zastanego: przejścia dla pieszych w obrębie placówki mają oznaczenia ostrzegawcze.	Teren miasta. Złożenie pisemnego wniosku do zarządcy drogi o dostosowanie dojścia i przystanku komunikacji publicznej.	NIE
Miejsca odpoczynku przy chodniku				
Są wydzielone przy ciągach pieszych, lecz nie zawężają ich szerokości	TAK			
Miejsce odpoczynku maksymalnie co 50 m	TAK			
Ławki/siedziska z podłokietnikami	NIE	Wymiana lub doposażenie istniejących ławek w podłokietniki ułatwiające wstawanie osobom starszym i z ograniczoną mobilnością	Jeśli ławki są elementem infrastruktury miejskiej (gminnej), konieczne jest złożenie wniosku do zarządcy drogi o ich dostosowanie.	NIE
Ławki/siedziska z oparciami	TAK			
Wysokość siedziska 42-48 cm	NIE	Wymiana ławek na dostosowane	Jeśli ławki są elementem infrastruktury miejskiej (gminnej), konieczne jest złożenie wniosku do zarządcy drogi o ich dostosowanie.	NIE
Szerokość siedziska minimum 50 cm	TAK			
W sąsiedztwie siedziska zapewnione miejsce na odłożenie sprzętu rehabilitacyjnego	TAK			

Możliwość postoju osoby poruszającej się na wózku poza ciągiem pieszym o wymiarach głębokość min 150 cm i szerokość 90 cm.	TAK			

2.2 Schody w przestrzeni publicznej (terenowe)

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Schody a chodniki				
Ciągi minimum 150 cm	TAK			
Szerokość schodów				
Min 120 cm	TAK			
Stopnie schodów				
Liczba stopni od 3 do 10	NIE	Przebudowa całych schodów		
Wysokość nie większa niż 15 cm i nie mniejsza niż 12 cm	NIE			
Głębokość min. 35 cm	NIE			
Suma dwóch wysokości stopnia i głębokości stopnia wynosi 60–65 cm	NIE			
Są to schody zabiegowe i wachlarzowych (nie mają racji bytu)	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Są to schody z noskami i podcięciami (nie mają racji bytu)	TAK			
Spoczniki				
Szerokość przy zmianie kierunku ruchu minimum 150 cm na 150 cm	NIE DOTYCZY			
Balustrady				
Po obu stronach min 110 cm jeśli różnica poziomów powyżej 50 cm	NIE	Zamontować balustrady po obu stronach		
Otwory w balustradzie o mniejsze niż 12 cm	NIE DOTYCZY			
Szklane balustrady skontrastowane w połowie wysokości pasem o szerokości minimum 10 cm	NIE DOTYCZY			
Pochwyty				
Dla każdych schodów bez względu na różnicę poziomów	TAK			
Po obu stronach	NIE	Zamontować balustrady po obu stronach		

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Jeśli ciąg schodów powyżej 4 m to pochwyt pośredni dzielący szerokość schodów na odcinki mniejsze niż 4	NIE DOTYCZY			
Prawa poręcz na wysokości 90 – 100 cm mierzone od górnej krawędzi	NIE	Zamontować pochwyt po prawej stronie schodów terenowych		
Lewa poręcz na wysokości 90 – 100 cm mierzone od górnej krawędzi	TAK			
Pośrednia poręcz na wysokości 90 – 100 cm mierzone od górnej krawędzi	NIE DOTYCZY			
Kontrastują kolorem z otoczeniem	NIE			
Przekrój - koło albo elipsa	TAK			
Przekrój - średnica od 3,5 do 4,5				
Odległość od ściany do prawego pochwytu minimum 5 cm	NIE DOTYCZY			
Odległość od ściany do lewego pochwytu minimum 5 cm	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Prawy pochwyt wydłużony na górze i dole o 30 cm	NIE DOTYCZY			
Lewy pochwyt wydłużony na górze i dole o 30 cm	NIE	Zastosować poręcze o wydłużonym pochwycie na górze i dole		
Pośredni pochwyt wydłużony na górze i dole o 30 cm	NIE DOTYCZY			
Prawy pochwyt zawinięty na górze i dole	NIE DOTYCZY			
Lewy pochwyt zawinięty na górze i dole	NIE	Zastosować pochwyt zawinięty na górze i dole		
Pośredni pochwyt zawinięty na górze i na dole	NIE DOTYCZY			
Prawy pochwyt wiernie odzwierciedla bieg schodów	NIE DOTYCZY			
Lewy pochwyt wiernie odzwierciedla bieg schodów	TAK			
Pośredni pochwyt wiernie odzwierciedla bieg schodów	NIE DOTYCZY			
Oznaczenia schodów				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Skontrastowane krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów na krawędzi poziomej i krawędzi pionowej pasem o szerokości 5 cm, skontrastowanym kolorystycznie względem powierzchni stopni i różniącym się od faktury powierzchni	NIE	Zastosować kontrasty krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów na krawędzi poziomej i krawędzi pionowej pasem o szerokości 5 cm,		
W przypadku biegu o trzech stopniach oznakowane wszystkie trzy stopnie	NIE DOTYCZY			
Przed dojściem do schodów w odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego i ostatniego stopnia schodów	NIE	Zastosować oznaczenia przed dojściem do schodów w odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego i ostatniego stopnia schodów		
Nawierzchnia schodów				
Równa	TAK			
Antypoślizgowa R 10	TAK			
Oświetlenie schodów				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Równomierne	NIE	Zainstalować oświetlenie schodów.		
Światło sztuczne minimum 30 lx	NIE	Zapewnić oświetlenie schodów terenowych minimum 30 lx		

2.3 Droga z przystanku do budynku

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Bliskość przystanku				
Nie dalej niż 100 m od placówki	NIE	Wystąpienie do władz miasta z pisemną prośbą o stworzenie nowego przystanku dla transportu zbiorowego w obrębie 100 m od placówki.	Placówka nie ma mocy decyzyjnej w zakresie organizacji umiejscowienia przystanków	NIE

2.4 Miejsca parkingowe

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Lokalizacja miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością				
Odległość od wejścia głównego nie większa niż 50 m	TAK			
Odległość od okien budynku nie mniejsza niż 5 m	TAK			
Liczba miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością				
Min. 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi do 15	NIE DOTYCZY			
Min. 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 16 do40	NIE DOTYCZY			
Min. 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 41 do 100	TAK			
4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli liczba stanowisk wynosi więcej niż 100	NIE DOTYCZY			
Nawierzchnia				
Miejsce postojowe jest równe	TAK			
Nachylenie poziome nieprzekraczające 2 %	TAK			
Nachylenie poprzeczne nieprzekraczające 2 %	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Miejsce postojowe posiada i antypoślizgową nawierzchnię - odpowiednia farba drogowa o stosownych atestach	TAK			
Brak wpustów rynienek odprowadzających wodę i studzienek kanalizacyjnych w obszarze miejsca postojowego	TAK			
Dostęp do chodnika				
Z miejsca postojowego zapewnione wejście na ciąg pieszy pozbawione krawężników -maksymalna dopuszczalna różnica poziomów poniżej 2 cm	TAK			
Zapewnione dojście / dojazd do chodnika, jeśli ten znajduje się na innym poziomie niż miejsce postojowe, za pomocą pochylni; dojście nie prowadzi przez ciągi komunikacji kołowej lub pieszo-jezdnej	TAK			
Miejsce parkingowe wyniesione do poziomu równego z chodnikiem	TAK			
Wymiary miejsc				
Szerokość minimum 360 cm	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Długość minimum 500 cm	TAK			
Wymiary miejsc postojowych równoległych				
Szerokość dla samochodów minimum 360cm	NIE DOTYCZY			
Długość dla samochodów minimum 600 cm	NIE DOTYCZY			
Szerokość dla dostosowanych busów minimum 360 cm	NIE DOTYCZY			
Długość dla dostosowanych busów minimum 900 cm	NIE DOTYCZY			
Oznaczenia				
Miejsce postojowe oznakowane oznaczeniem poziomym (P-24)	TAK			
Miejsce postojowe oznakowane znakiem pionowym (D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”)	TAK			
Miejsce postojowe oznakowane tabliczką T-29	TAK			
Wymaga się, aby cały obszar miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnością był oznaczony kolorem niebieskim	TAK			

2.5 Schody zewnętrzne

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Schody a chodniki				
Ciągi minimum 180 cm	TAK			
Szerokość schodów				
Min 140 cm	TAK			
Stopnie				
Liczba stopni od 3 do 10	TAK			
Wysokość nie większa niż 15 cm i nie mniejsza niż 12 cm	TAK			
Głębokość min. 35 cm	NIE	Modernizacja całego biegu konieczna do pełnego spełnienia normy.	Obecna konstrukcja nie pozwala na prostą korektę bez przebudowy całego biegu.	TAK
Są to schody zabiegowe i wachlarzowych (nie mają racji bytu)	TAK			
Są to schody z noskami i podcięciami (nie mają racji bytu)	NIE	Usunięcie podcięć lub zamontowanie nakładek niwelujących	Podcięcia zwiększają ryzyko potknięcia	TAK
Spoczniki				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Szerokość przy zmianie kierunku ruchu minimum 150 cm na 150 cm	NIE DOTYCZY			
Balustrady				
Po obu stronach min 110 cm jeśli różnica poziomów powyżej 50 cm	TAK			
Otwory w balustradzie o mniejsze niż 12 cm	NIE	Wymiana balustrady na konstrukcję pełną lub montaż wypełnień ograniczających prześwity (np. szkło, płyta, siatka stalowa.		TAK
Szklane balustrady skontrastowane w połowie wysokości pasem o szerokości minimum 10 cm	NIE DOTYCZY			
Poręcze (pochwyty)				
Są - dla każdych schodów bez względu na różnicę poziomów	TAK			
Po obu stronach	TAK			
Jeśli ciąg schodów powyżej 4 m to pochwyt pośredni dzielący szerokość schodów na odcinki mniejsze niż 4	NIE DOTYCZY			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Prawa poręcz na wysokości 90 – 100 cm mierzone od górnej krawędzi	TAK			
Lewa poręcz na wysokości 90 – 100 cm mierzone od górnej krawędzi	TAK			
Pośrednia poręcz na wysokości 90 – 100 cm mierzone od górnej krawędzi	NIE DOTYCZY			
Prawa poręcz na wysokości 60 – 75 cm mierzone od górnej krawędzi	NIE	Zamontować prawą poręcz wzdłuż biegu schodów na wymaganej wysokości 60–75 cm, licząc od górnej krawędzi stopni		TAK
Lewa poręcz na wysokości 60 – 75 cm mierzone od górnej krawędzi	NIE	Zamontować lewą poręcz wzdłuż biegu schodów na wymaganej wysokości 60–75 cm, licząc od górnej krawędzi stopni		TAK
Pośrednia poręcz na wysokości 60 – 75 cm mierzone od górnej krawędzi	NIE DOTYCZY			
Kontrastują kolorem z otoczeniem	NIE	Zastosować malowanie proszkowe lub nakładki kontrastujące kolorystycznie	Stal nierdzewna nie zapewnia odpowiedniego kontrastu dla osób słabowidzących	TAK

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Przekrój - koło albo elipsa	TAK			
Przekrój - średnica od 3,5 do 4,5	TAK			
Odległość od ściany do prawego pochwytu minimum 5 cm	TAK			
Odległość od ściany do lewego pochwytu minimum 5 cm	TAK			
Prawy pochwyt wydłużony na górze i dole o 30 cm	NIE	Wymienić lub przedłużyć prawy pochwyt tak, aby był wydłużony o co najmniej 30 cm poza początek i koniec biegu schodów		TAK
Lewy pochwyt wydłużony na górze i dole o 30 cm	NIE	Wymienić lub przedłużyć prawy pochwyt tak, aby był wydłużony o co najmniej 30 cm poza początek i koniec biegu schodów		TAK
Pośredni pochwyt wydłużony na górze i dole o 30 cm	NIE DOTYCZY			
Prawy pochwyt zawinięty na górze i dole	TAK			
Lewy pochwyt zawinięty na górze i dole	TAK			
Pośredni pochwyt zawinięty na górze i na dole	NIE DOTYCZY			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Prawy pochwyt wiernie odzwierciedla bieg schodów	TAK			
Lewy pochwyt wiernie odzwierciedla bieg schodów	TAK			
Pośredni pochwyt wiernie odzwierciedla bieg schodów	NIE DOTYCZY			
Oznaczenia				
Skontrastowane krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów na krawędzi poziomej i krawędzi pionowej pasem o szerokości 5 cm, skontrastowanym kolorystycznie względem powierzchni stopni i różniącym się od faktury powierzchni	NIE	Wykonać oznakowanie kontrastowe (żółty, czarny) na poziomej i pionowej powierzchni 1. i ostatniego stopnia	Brak oznaczeń utrudnia rozpoznanie początku i końca biegu przez osoby słabowidzące	TAK

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
W przypadku biegu o trzech stopniach oznakowane wszystkie trzy stopnie	NIE DOTYCZY			
Przed dojściem do schodów w odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego i ostatniego stopnia schodów faktura ostrzegawcza o szerokości minimum 40 cm i maksimum 60 cm (na całej szerokości schodów)	NIE	Wykonać pasy ostrzegawcze (np. oznaczenia fakturowe).	Brak fakturowych oznaczeń dotykowych utrudnia identyfikację początku i końca biegu osobom niewidomym i słabowidzącym.	TAK
Nawierzchnia				
Równa	TAK			
Antypoślizgowa R 10	TAK			
Elementy leżące na schodach (np. Wycieraczki) trwale do nich przymocowane	TAK			
Oświetlenie				
Równomierne	TAK			
Światło sztuczne minimum 30 lx	TAK			
Zadaszenie				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Jeżeli to możliwe, powinno być	NIE	Wykonać trwałe zadaszenie nad schodami głównymi, zapewniające ochronę przed deszczem i śniegiem, zgodne z warunkami technicznymi		
Minimalna wysokość zadaszenia 240 cm.	NIE DOTYCZY			

2.6 Pochylnia zewnętrzna

NIE DOTYCZY: Placówka pozbawiona pochylni zewnętrznej.

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Szerokość pochylni				
1,2 m między krawężnikami				
Nachylenie				
do 15 cm różnicy wysokości bez dachu maksymalnie 15%				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
0d 15 do 50 cm różnicy wysokości bez dachu maksymalnie 8%				
Powyżej 50 cm różnicy wysokości bez dachu maksymalnie 6%				
Do 15 cm różnicy wysokości pod dachem maksymalnie 15%				
Od 15 do 50 cm różnicy wysokości pod dachem maksymalnie 10%				
Powyżej 50 cm różnicy wysokości pod dachem maksymalnie 8%				
Długość odcinka pochylni				
Maks. 9 m				
Spoczniki				
Spocznik pośredni minimum 1,2 szerokości na 1,4 długości				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wymiary spocznika, na którym występuje zmiana kierunku pochylni: minimalny wymiar powierzchni 150 cm na 150 cm.				
Poręcze				
Po obu stronach				
Prawa poręcz na wysokości 90 cm mierzone do górnej krawędzi pochwytu				
Prawa poręcz na wysokości 75 cm mierzone do górnej krawędzi pochwytu				
Lewa poręcz na wysokości 90 cm mierzone do górnej krawędzi pochwytu				
Lewa poręcz na wysokości 75 cm mierzone do górnej krawędzi pochwytu				
Przekrój - koło albo elipsa				
Przekrój - średnica od 3,5 do 4,5				
Odległość od ściany prawego pochwytu 5 cm				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Odległość od ściany lewego pochwytu 5 cm				
Odstęp między pochwytami od 1 do 1,1 m				
Kontrastują kolorem z otoczeniem				
Prawy pochwyt wydłużony na górze i dole o 30 cm				
Lewy pochwyt wydłużony na górze i dole o 30 cm				
Prawy pochwyt zawinięty na górze i dole				
Lewy pochwyt zawinięty na górze i dole				
Prawy pochwyt wiernie odzwierciedla bieg pochylni				
Lewy pochwyt wiernie odzwierciedla bieg pochylni				
Krawężnik/ogranicznik				
7 cm od poziomu pochylni po prawej stronie pochylni				
7 cm od poziomu pochylni po lewej stronie pochylni				
Początek i koniec pochylni				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Minimum szerokość 120 cm długość 150 cm				
Minimum 150 cm na 150 cm poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku				
Oznaczenie				
W odległości 50 cm przed początkiem i końcem pochylni faktura ostrzegawcza o szerokości minimum 40 cm i maksimum 60 cm (na całej szerokości pochylni)	brak			
Nawierzchnia				
Twarda				
Równa				
Nieśliska minimum R10				
Oświetlenie				
Równomierne				
Oświetlone światłem sztucznym min 30 lx				

KOMUNIKACJA PIONOWA NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

2.7 Podnośniki

NIE DOTYCZY: Przychodnia na zewnątrz budynku nie dysponuje ani podnośnikiem schodowym ani podnośnikiem pionowym.

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Podnośnik schodowy (ukośny/poręczowy)				
Podnośnik umiejscowiony jak najbliżej wejścia do placówki				
Są informacje wskazujące drogę dotarcia do urządzenia				
Otoczenie podnośnika zewnętrznego oświetlone światłem sztucznym o natężeniu minimum 30 lx				
Podnośnik ma wymiary platformy nie mniejsze niż 75 cm x 110 cm				
Udźwig podnośnika nie mniejszy niż 250 kg				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Podnośnik wyposażony w barierki zabezpieczające przed stoczeniem się kół wózka z podnośnika o wysokości minimum 7 cm od poziomu platformy				
Podnośnik wyposażony w pochwyty zabezpieczające na wysokości 75 cm - 90 cm od poziomu platformy				
Podnośnik wyposażony w przycisk przywoływania pomocy				
Podnośnik pionowy				
Podnośnik umiejscowiony jak najbliżej wejścia do placówki				
Są informacje wskazujące drogę dojścia do urządzenia				
Otoczenie podnośnika zewnętrznego oświetlone światłem sztucznym o natężeniu minimum 30 lx				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Podnośnik pionowy ma wymiary platformy nie mniejsze niż 90 cm x 140 cm				
Udźwig podnośnika pionowego nie mniejszy niż 315 kg				
Podnośnik pozwala na wezwanie obsługi, np. Przez telefon				
Podnośnik wyposażony w przycisk przywoływania pomocy.				

2.8 Winda (dźwig osobowy)

NIE DOTYCZY: Przychodnia na zewnątrz budynku nie dysponuje windą (dźwigiem osobowym).

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Gdzie powinna znajdować się winda?				
Winda umiejscowiona jak najbliżej wejścia do placówki				
Są informacje wskazujące drogę dotarcia do urządzenia				
Otoczenie windy oświetlone światłem sztucznym o natężeniu minimum 30 lx				
Odległość pomiędzy drzwiami windy a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą wynosi co najmniej 160 cm poza obrysem otwarcia drzwi				
Wejście do windy				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Różnica poziomów podłogi kabiny i posadzki na zewnątrz windy jest nie większa niż 2 cm				
Z boku, po lewej lub prawej stronie drzwi, windy jest informacja wizualna z numerem kondygnacji				
Z boku, po lewej lub prawej stronie drzwi, windy jest informacja w alfabecie Braille'a z numerem kondygnacji				
Numery kondygnacji są wykonane wypukłą czcionką				
Numery kondygnacji są wykonane kontrastową czcionką				
Numery kondygnacji są wykonane wypukłą, kontrastową czcionką i umieszczone na wysokości wzroku, tj. 145 cm – 165 cm				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Drzwi windy oraz ich obramowanie są kontrastowe do otoczenia				
Panel zewnętrzny				
Przyciski panelu zewnętrznego windy umieszczone są na wysokości 80 cm - 110 cm				
Panel zewnętrzny skontrastowany z otoczeniem				
Jeden panel zewnętrzny obsługuje tylko jedną windę				
Jeśli w windzie zastosowano drzwi uchylne, panel zewnętrzny umieszczony po stronie klamki lub pochwytu				
Panel zewnętrzny wyposażone w wypukłe przyciski				
Przyciski panelu zewnętrznego są oznaczone w alfabecie Braille'a				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Przyciski panelu wewnętrznego oznaczone są wypukłymi symbolami				
Przyciski panel zewnętrznego mają sygnalizacją świetlną aktywowaną w momencie naciśnięcia				
Winda jest wyposażona w sygnalizację dźwiękową przyjazdu windy				
Jest informacja słowna jazda „w górę” i „na dół”				
Winda jest wyposażona w sygnalizacja świetlną przyjazdu windy				
Kabina windy				
Drzwi do kabiny mają szerokość minimum 90 cm				
Drzwi wyposażone są w czujniki zamykania i otwierania drzwi				
Kabina ma wymiary podłogi co najmniej 110 x 140 cm				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Poręcze są zamontowane po prawej i lewej stronie od wejścia do kabiny				
Przerwa w poręczy na panel sterujący				
Górna część poręczy prawej zamontowana jest na wysokości 90 cm				
Górna część poręczy lewej zamontowana jest na wysokości 90 cm				
Odległość lewego pochwytu od ściany wynosi minimum 5 cm				
Odległość prawego pochwytu od ściany wynosi minimum 5 cm				
Na ścianie naprzeciw drzwi zamontowane jest lustro (nie dotyczy wind przelotowych) i wind o powierzchni minimum 150 cm na 150 cm				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Na ścianie naprzeciw drzwi zamontowane jest lustro - maksimum 40 cm nad podłogą do minimum 190 cm (nie dotyczy wind przelotowych) i wind o powierzchni minimum 150 cm na 150 cm				
Panel wewnętrzny				
Przyciski panelu wewnętrznego zamontowane są na wysokości 80 – 110 cm				
Panel zamontowany jest w odległości minimum 50 cm od naroża kabiny przeciwległego do drzwi				
Panel sterujący w przypadku drzwi otwieranych centralnie znajduje się po prawej stronie od wejścia				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Panel sterujący w przypadku drzwi otwieranych jednostronnie znajduje się po stronie zgodnej z kierunkiem zamykania drzwi				
W przypadku windy przelotowej panele sterujące zamontowane są na obu ścianach kabiny				
Przyciski piętrowe znajdują się nad przyciskami alarmu i funkcyjnymi				
Przypadku przycisków kondygnacji powyżej 5, rozmieszczenie przycisków ich jest mijankowe				
Przyciski kondygnacyjne znajdują się nad przyciskami alarmu i przyciskami funkcyjnymi				
Panel wewnętrzny wyposażony w wypukłe przyciski				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Przyciski panelu wewnętrznego są oznaczone w alfabecie Braille'a				
Przyciski panelu wewnętrznego oznaczone są wypukłymi symbolami				
Przyciski panel wewnętrznego mają sygnalizacją świetlną aktywowaną w momencie naciśnięcia				
Panel zewnętrzny jest skontrastowany z otoczeniem LRV ≥ 60				
Przycisk wyjścia z budynku (parter, lobby, recepcja) jest w kolorze zielonym				
Przycisk wyjścia z budynku (parter, lobby, recepcja) wystaje ponad pozostałe przyciski minimum 5 mm				
Przycisk alarmu oznaczony kolorem żółtym				

2.9 Wejście do budynku

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Przestrzeń przed i za wejściem				
Przed wejściem nawierzchnia równa o nachyleniu podłużnym max do 2%	TAK			
Przed wejściem nawierzchnia równa o nachyleniu poprzecznym max do 2%	TAK			
Wolna płaszczyzna ruchu o wym. Min. 90x90 cm od strony otwierania drzwi	TAK			
Wolna przestrzeń manewrowa przed drzwiami nie mniejsza niż 150x150 cm poza polem otwierania drzwi	TAK			
Wolna przestrzeń manewrowa za drzwiami nie mniejsza niż 150x150 cm poza polem otwierania drzwi	TAK			
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne				
Ościeżnica drzwi zewnętrznych kontrastująca kolorem w stosunku do elewacji budynku LRV>30	NIE	Zapewnić kontrast kolorystyczny drzwi zewnętrznych i elewacji budynku.		TAK

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Szerokość drzwi zewnętrznych minimum 120 cm przy czym pojedyncze skrzydło min. 90 cm	TAK			
Drzwi zewnętrzne otwierane na zewnątrz lub rozsuwane	TAK			
Drzwi zewnętrzne rozsuwane po rozsunięciu w świetle 90 cm	NIE DOTYCZY			
Siła otwarcia drzwi zewnętrznych nie większa niż 25 N	TAK			
Wysokość progu w drzwiach zewnętrznych maksymalnie 2 cm	NIE	Zlikwidowanie lub obniżenie progu do maks. 2 cm		TAK
W przypadku drzwi zewnętrznych szklanych pas kontrastowy szer. 10 cm. Na wysokościach 90- 100 i 130-140 cm	NIE	Naklejenie dwóch pasów kontrastowych na wysokościach 90–100 i 130–140 cm		TAK
Cokół w drzwiach zewnętrznych, jeśli szklane minimum do 40 cm	NIE	Wprowadzenie cokołu nieprzezroczystego do wysokości min. 40 cm		TAK
Klamka w drzwiach zewnętrznych bez ostrych krawędzi	TAK			
Klamka w drzwiach zewnętrznych w kształcie dźwigni lub litery C lub uchwyt prostokątny	TAK			
Klamka w drzwiach zewnętrznych na wysokości 90-110 cm	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Klamka w drzwiach zewnętrznych oddalona od drzwi o minimum 10 cm.	TAK			
Klamka w drzwiach zewnętrznych kontrastująca kolorem a drzwiami LRV 30	NIE	Zapewnić kontrast kolorystyczny klamki i drzwi.		TAK
Ościeżnica drzwi wewnętrznych kontrastująca kolorem w stosunku do elewacji budynku LRV>30	NIE			
Drzwi wewnętrzne otwierane na zewnątrz lub rozsuwane	TAK			
Drzwi wewnętrzne rozsuwane po rozsunięciu w świetle 90 cm	NIE DOTYCZY			
Siła otwarcia drzwi wewnętrznych nie większa niż 25 N	TAK			
Wysokość progu w drzwiach wewnętrznych maksymalnie 2 cm	TAK			
W przypadku drzwi wewnętrznych szklanych pas kontrastowy szer. 10 cm na wysokościach 90- 100 i 130-140 cm	NIE	Umieścić pas kontrastowy szer. 10 cm na wysokościach 90- 100 i 130-140 cm		TAK
Cokół w drzwiach wewnętrznych, jeśli szklane minimum do 40 cm	NIE	Zastosować cokół do 40cm		TAK
Klamka w drzwiach wewnętrznych bez ostrych krawędzi	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Klamka w drzwiach wewnętrznych w kształcie dźwigni lub litery C lub uchwyt prostokątny	TAK			
Klamka w drzwiach wewnętrznych na wysokości 90-110 cm	TAK			
Klamka w drzwiach wewnętrznych oddalona od drzwi o minimum 10 cm	TAK			
Klamka w drzwiach wewnętrznych kontrastująca kolorem a drzwiami LRV 30	TAK			
Dzwonek lub przycisk przywołania				
Jest / nie ma	NIE	Zamontować dzwonek lub przycisk przywołania		TAK
Wysokość przycisku 90-110 cm	NIE DOTYCZY			
Przycisk po stronie pochwytu klamki	NIE DOTYCZY			
Średnica przycisku minimum 2 cm	NIE DOTYCZY			
Przedsionek (wiatrołap)				
Jest / nie ma	TAK	JEST		
Posadzka równa	TAK			
Posadzka antypoślizgowa R>=10	TAK			
Wolna płaszczyzna ruchu od strony pochwytu/klamki min. 90x90 cm	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wolna przestrzeń manewrowa poza obrysem obu par drzwi min. 150x150 cm	TAK			
Wycieraczki				
Tekstylne, dywanowe lub gumowe przytwierdzone do nawierzchni o wysokości do 1 cm, ściętych krawędziach i pozbawione otworów o średnicy powyżej 1 cm	NIE	Zastosowanie wycieraczek zgodnych ze standardem o wysokości do 1 cm.		TAK
Tekstylne, dywanowe lub gumowe wpuszczone w posadzkę pozbawione otworów o średnicy powyżej 1 cm	NIE			
Tekstylne dywanowe lub gumowe wpuszczone w posadzkę	TAK			
Tekstylne dywanowe lub gumowe przytwierdzone do nawierzchni o wysokości do 1 cm, ściętych krawędziach i pozbawione otworów o średnicy powyżej 1 cm	NIE DOTYCZY			
Tekstylne, dywanowe lub gumowe przytwierdzone do nawierzchni pozbawione otworów o średnicy powyżej 1 cm	NIE DOTYCZY			

KOMUNIKACJA WEWNĄTRZ BUDYNKU

2.10 Schody wewnętrzne

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Schody a ciągi piesze				
Ciągi minimum 180 cm	TAK			
Szerokość schodów				
Min 140 cm	TAK			
Wymiary stopni				
Liczba stopni od 3 do 14	TAK			
Wszystkie stopnie równe	NIE	Remont schodów wewnętrznych w celu wyrównania wysokości stopni do wymaganych wymiarów. Opis stanu faktycznego: stopnie różnej wysokości od 15 do 20 cm.		TAK
Wysokość nie większa niż 15 cm	NIE			
Głębokość stopni stała	TAK			
Suma dwóch wysokości i jego szerokości mieści się w przedziale od 60 do 65 cm	TAK			
Są to schody zabiegowe i wachlarzowych (nie mają racji bytu)	TAK			
Są to schody z noskami i podcięciami (nie mają racji bytu)	TAK			
Spoczniki	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Szerokość przy zmianie kierunku ruchu minimum 150 cm na 150 cm	TAK			
Balustrady				
Po obu stornach min 110 cm jeśli różnica poziomów powyżej 50 cm	TAK	.		
Otwory w balustradzie o mniejsze niż 12 cm	TAK			
Szklane balustrady skontrastowane w połowie wysokości pasem o szerokości minimum 10 cm	NIE DOTYCZY			
Poręcze (pochwyty)				
Są - dla każdych schodów bez względu na różnicę poziomów	TAK			
Po obu stronach	TAK			
Jeśli ciąg schodów powyżej 4 m to pochwyt pośredni dzielący szerokość schodów na odcinki mniejsze niż 4	NIE DOTYCZY			
Prawa poręcz na wysokości 90 – 110 cm mierzone od górnej krawędzi	TAK			TAK
Lewa poręcz na wysokości 90 – 110 cm mierzone od górnej krawędzi	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Pośrednia poręcz na wysokości 90 – 110 cm mierzone od górnej krawędzi	NIE DOTYCZY			
Prawa poręcz na wysokości 60 – 75 cm mierzone od górnej krawędzi	NIE	Montaż obu poręczy spełniających kryteria dostępności: na wysokości 90 – 110 cm mierzone od górnej krawędzi oraz na wysokości 60 – 75 cm mierzone od górnej krawędzi, kontrastujące kolorem z otoczeniem, przekrój - koło albo elipsa - średnica od 3,5 do 4,5. Pochwyty wydłużone na górze i dole o 30 cm, pochwyty wiernie odzwierciedlające bieg schodów.		TAK
Lewa poręcz na wysokości 60 – 75 cm mierzone od górnej krawędzi	NIE			
Pośrednia poręcz na wysokości 60 – 75 cm mierzone od górnej krawędzi	NIE DOTYCZY			
Kontrastują kolorem z otoczeniem	NIE			TAK
Przekrój - koło albo elipsa	TAK			
Przekrój - średnica od 3,5 do 4,5	TAK			
Odległość od ściany do prawego pochwytu minimum 5 cm	TAK			
Odległość od ściany do lewego pochwytu minimum 5 cm	TAK	Montaż obu poręczy spełniających kryteria dostępności: na wysokości 90 – 110 cm mierzone od górnej krawędzi oraz na wysokości 60 – 75 cm mierzone od górnej krawędzi, kontrastujące kolorem z otoczeniem, przekrój - koło albo elipsa - średnica od 3,5 do 4,5. Pochwyty wydłużone na górze i dole o 30 cm, pochwyty wiernie odzwierciedlające bieg schodów.		TAK
Prawy pochwyt wydłużony na górze i dole o 30 cm	NIE			
Lewy pochwyt wydłużony na górze i dole o 30 cm	TAK			
Pośredni pochwyt wydłużony na górze i dole o 30 cm	NIE DOTYCZY			
Prawy pochwyt zawinięty na górze i dole	NIE	Jw.		TAK

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Lewy pochwyt zawinięty na górze i dole	NIE	Jw.		TAK
Pośredni pochwyt zawinięty na górze i na dole	NIE DOTYCZY			
Prawy pochwyt wiernie odzwierciedla bieg schodów	TAK			
Lewy pochwyt wiernie odzwierciedla bieg schodów	TAK			
Pośredni pochwyt wiernie odzwierciedla bieg schodów	NIE DOTYCZY			
Nawierzchnia				
Równa	TAK			
Antypoślizgowa R 10	TAK			
Elementy leżące na schodach (np. Wycieraczki) trwale do nich przymocowane	NIE DOTYCZY			
Oświetlenie				
Równomierne	TAK			
Światło sztuczne minimum 150 lx	TAK			

2.11 Pochylnia wewnętrzna

NIE DOTYCZY: W budynku nie występuje pochylnia wewnętrzna.

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Szerokość biegu				
120 cm między krawężnikami				
Nachylenie pochylni				
Do 15 cm różnicy wysokości maksymalnie 15%				
Od 15 do 50 cm różnicy wysokości maksymalnie 10%				
Powyżej 50 cm różnicy wysokości maksymalnie 8%				
Długość pojedynczego odcinka				
Maks. 9 m				
Spoczniki				
Spocznik pośredni minimum 120 cm szerokości na 140 cm długości				
Wymiary spocznika, na którym występuje zmiana kierunku pochylni: minimalny wymiar powierzchni 150 cm na 150 cm				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Pochwyty				
Po obu stronach				
Prawa poręcz na wysokości 90 cm mierzone do górnej krawędzi pochwytu				
Prawa poręcz na wysokości 75 cm mierzone do górnej krawędzi pochwytu				
Lewa poręcz na wysokości 90 cm mierzone do górnej krawędzi pochwytu				
Lewa poręcz na wysokości 75 cm mierzone do górnej krawędzi pochwytu				
Przekrój - koło albo elipsa				
Przekrój - średnica od 3,5 do 4,5 cm				
Odległość od ściany prawego pochwytu 5 cm				
Odległość od ściany lewego pochwytu 5 cm				
Odstęp między pochwytami od 100 do 110 cm				
Kontrastują kolorem z otoczeniem				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Prawy pochwyt wydłużony na górze i dole o 30 cm				
Lewy pochwyt wydłużony na górze i dole o 30 cm				
Prawy pochwyt zawinięty na górze i dole				
Lewy pochwyt zawinięty na górze i dole				
Prawy pochwyt wiernie odzwierciedla bieg pochylni				
Lewy pochwyt wiernie odzwierciedla bieg pochylni				
Krawężnik/ogranicznik				
7 cm od poziomu pochylni po prawej stronie pochylni				
7 cm od poziomu pochylni po lewej stronie pochylni				
Płaszczyzna ruchu				
Minimum szerokość 120 cm długość 150 cm				
Minimum 150 cm na 150 cm poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku				
Oznaczenie				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
W odległości 50 cm przed początkiem i końcem pochylni faktura ostrzegawcza o szerokości minimum 40 cm i maksimum 60 cm (na całej szerokości pochylni)				
Nawierzchnia				
Twarda				
Równa				
Antypoślizgowa -minimum R10				
Oświetlenie				
Równomierne				
Oświetlone światłem sztucznym min 150 lx				

2.12 Podnośnik

NIE DOTYCZY: W budynku nie występuje podnośnik

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Podnośnik schodowy (ukośny/poręczowy)	**W budynku nie występuje podnośnik schodowy**			
Podnośnik pionowy				
Są informacje wskazujące drogę dotarcia do urządzenia				
Otoczenie podnośnika zewnętrznego oświetlone światłem sztucznym o natężeniu minimum 30 lx				
Podnośnik pionowy ma wymiary platformy nie mniejsze niż 90 cm x 140 cm				
Udźwig podnośnika pionowego nie mniejszy niż 315 kg				
Podnośnik pozwala na wezwanie obsługi, np. Przez telefon				
Podnośnik wyposażony w przycisk przywoływania pomocy.				

2.13 Winda (dźwig osobowy)

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Gdzie powinna znajdować się winda?				
Winda umiejscowiona jak najbliżej wejścia do placówki	TAK			
Są informacje wskazujące drogę dotarcia do urządzenia	NIE	Umieścić informacje wskazujące drogę dotarcia do windy		TAK
Otoczenie windy oświetlone światłem sztucznym o natężeniu minimum 30 lx	TAK			
Odległość pomiędzy drzwiami windy a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą wynosi co najmniej 160 cm poza obrysem otwarcia drzwi	TAK			
Wejście do windy				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Różnica poziomów podłogi kabiny i posadzki na zewnątrz windy jest nie większa niż 2 cm	NIE	Zniwelować różnicę poziomów podłogi kabiny i posadzki na zewnątrz windy do max. 2 cm.		TAK
Z boku, po lewej lub prawej stronie drzwi, windy jest informacja wizualna z numerem kondygnacji	NIE	Umieścić z boku, po lewej lub prawej stronie drzwi windy, na wysokości wzroku, tj. 145 cm – 165 cm, informację wizualną z numerem kondygnacji wypukłą, kontrastową czcionką i w alfabecie Braille'a z numerem kondygnacji.		TAK
Z boku, po lewej lub prawej stronie drzwi, windy jest informacja w alfabecie Braille'a z numerem kondygnacji	ND			
Numery kondygnacji są wykonane wypukłą czcionką	ND			
Numery kondygnacji są wykonane kontrastową czcionką	ND			
Numery kondygnacji są wykonane wypukłą, kontrastową czcionką i umieszczone na wysokości wzroku, tj. 145 cm – 165 cm	ND			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Drzwi windy oraz ich obramowanie są kontrastowe do otoczenia	TAK			
Panel zewnętrzny				
Przyciski panelu zewnętrznego windy umieszczone są na wysokości 80 cm - 110 cm	TAK			
Panel zewnętrzny skontrastowany z otoczeniem	NIE	Zastosować obramowanie panelu aby uzyskać kontrast z otoczeniem.		NIE
Jeden panel zewnętrzny obsługuje tylko jedną windę	TAK			
Jeśli w windzie zastosowano drzwi uchylne, panel zewnętrzny umieszczony po stronie klamki lub pochwytu	ND			
Panel zewnętrzny wyposażone w wypukłe przyciski	TAK			
Przyciski panelu zewnętrznego są oznaczone w alfabecie Braille'a	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Przyciski panelu wewnętrznego oznaczone są wypukłymi symbolami	TAK			
Przyciski panel zewnętrznego mają sygnalizacją świetlną aktywowaną w momencie naciśnięcia	TAK			
Winda jest wyposażona w sygnalizację dźwiękową przyjazdu windy	TAK			
Jest informacja słowna jazda „w górę” i „na dół”	TAK			
Winda jest wyposażona w sygnalizacja świetlną przyjazdu windy	TAK			
Kabina windy				
Drzwi do kabiny mają szerokość minimum 90 cm	TAK			
Drzwi wyposażone są w czujniki zamykania i otwierania drzwi	TAK			
Kabina ma wymiary podłogi co najmniej 110 x 140 cm	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Poręcze są zamontowane po prawej i lewej stronie od wejścia do kabiny	NIE		Brak możliwości interwencji w integralność kabiny windy ze zwględu na ryzyko utraty gwarancji oraz atestów.	NIE
Przerwa w poręczy na panel sterujący	ND			
Górna część poręczy prawej zamontowana jest na wysokości 90 cm	TAK			
Górna część poręczy lewej zamontowana jest na wysokości 90 cm	TAK			
Odległość lewego pochwytu od ściany wynosi minimum 5 cm	ND			
Odległość prawego pochwytu od ściany wynosi minimum 5 cm	ND			
Na ścianie naprzeciw drzwi zamontowane jest lustro (nie dotyczy wind przelotowych) i wind o powierzchni minimum 150 cm na 150 cm	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Na ścianie naprzeciw drzwi zamontowane jest lustro - maksimum 40 cm nad podłogą do minimum 190 cm (nie dotyczy wind przelotowych) i wind o powierzchni minimum 150 cm na 150 cm	TAK			
Panel wewnętrzny				
Przyciski panelu wewnętrznego zamontowane są na wysokości 80 – 110 cm	TAK			
Panel zamontowany jest w odległości minimum 50 cm od naroża kabiny przeciwległego do drzwi	TAK			
Panel sterujący w przypadku drzwi otwieranych centralnie znajduje się po prawej stronie od wejścia	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Panel sterujący w przypadku drzwi otwieranych jednostronnie znajduje się po stronie zgodnej z kierunkiem zamykania drzwi	ND			
W przypadku windy przelotowej panele sterujące zamontowane są na obu ścianach kabiny	ND			
Przyciski piętrowe znajdują się nad przyciskami alarmu i funkcyjnymi	TAK			
Przypadku przycisków kondygnacji powyżej 5, rozmieszczenie przycisków ich jest mijankowe	ND			
Przyciski kondygnacyjne znajdują się nad przyciskami alarmu i przyciskami funkcyjnymi	TAK			
Panel wewnętrzny wyposażony w wypukłe przyciski	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Przyciski panelu wewnętrznego są oznaczone w alfabecie Braille'a	TAK			
Przyciski panelu wewnętrznego oznaczone są wypukłymi symbolami	TAK			
Przyciski panel wewnętrznego mają sygnalizacją świetlną aktywowaną w momencie naciśnięcia	TAK			
Panel zewnętrzny jest skontrastowany z otoczeniem LRV ≥ 60	NIE	Zastosować obramowanie panelu aby uzyskać kontrast z otoczeniem.		NIE
Przycisk wyjścia z budynku (parter, lobby, recepcja) jest w kolorze zielonym	NIE	Sprawdzić możliwość wymiany przycisków na spełniające wymogi standardu dostępności.		NIE
Przycisk wyjścia z budynku (parter, lobby, recepcja) wystaje ponad pozostałe przyciski minimum 5 mm	NIE			NIE
Przycisk alarmu oznaczony kolorem żółtym	NIE			NIE

2.14 Korytarze (ciągi komunikacyjne poziome)

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Szerokość i wysokość korytarzy				
Szerokość korytarzy wynosi minimum 140 cm	TAK			
W przypadku korytarzy węższych niż 180 cm, maksymalnie co 25 m należy zapewnić miejsca o wymiarach minimum 140 cm x 200 cm. Poszerzanie przestrzeni nie jest konieczne, jeżeli długość korytarza nie przekracza 50 m	TAK			
Wysokość ciągów komunikacyjnych wynosi minimum 220 cm	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Elementy wyposażenia przestrzeni znajdują się poniżej wysokości 220 cm, muszą być oznaczone poręczą ostrzegawczą lub odpowiednio ustawionymi elementami wyposażenia bądź małej architektury.	TAK			
Miejsca do odpoczynku				
Korytarze wyposażone są w miejsca siedzące umieszczone poza ciągami ewakuacyjnymi	TAK			
Miejsce do odpoczynku jest wyposażone w siedzisko z podłokietnikiem - co 3 miejsce	NIE	Wymiana części siedzisk na spełniające kryteria dostępności.		TAK
Szerokość miejsca siedzącego wynosi min. 50 cm	NIE	Wymiana części siedzisk na spełniające kryteria dostępności.		TAK
Siedzisko znajduje się na wysokości 42 – 48 cm	TAK			
Jest zachowane minimum 40 cm wolnej przestrzeni od frontu siedziska	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Osoby poruszające się na wózku mają zapewnione miejsce postoju o wymiarach co najmniej 150 cm x 90 cm	TAK			
Podłoga w korytarzach				
Posadzka jest antypoślizgowa (klasa min. R10)	TAK			
Nie powoduje olśnienia	TAK			
Zastosowano wystarczające oświetlenie 200 lx	TAK			

2.15 Rejestracja i informacja

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Lokalizacja				
Dojście do rejestracji jest pozbawione przeszkód (jeśli jest różnica poziomów da się ją pokonać samodzielnie za pomocą pochylni, windy lub podnośnika pionowego)	TAK			
Zlokalizowana w pobliżu wejścia głównego do placówki	TAK			
Jest zlokalizowana przy głównych ciągach komunikacyjnych	TAK			
Lada w rejestracji				
Lada umieszczona jest na dwóch wysokościach	NIE	Wykonać obniżoną część lady na odcinku minimum 90 cm na wysokość 70 - 90 cm. Pod ladą zapewnić przestrzeń o głębokości minimum 30 cm; Lada ma mieć szerokość wystarczającą na odłożenie dokumentów (minimum 40 cm).		TAK
Część lady jest na wysokości wygodnej dla osób stojących - od 100 cm do 110 cm	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Część lady jest obniżona i umieszczona jest na wysokości 70 - 90 cm	NIE	Wykonać obniżoną część lady na odcinku minimum 90 cm na wysokość 70 - 90 cm. Pod ladą zapewnić przestrzeń o głębokości minimum 30 cm; Lada ma mieć szerokość wystarczającą na odłożenie dokumentów (minimum 40 cm).		TAK
Część lady jest obniżona na odcinku minimum 90 cm	NIE			
Pod ladą jest przestrzeń o głębokości minimum 30 cm	NIE			
Lada ma szerokość wystarczającą na odłożenie dokumentów (minimum 40 cm)	TAK			
Lada jest wykonana z matowych materiałów	TAK			
Oświetlenie jest tak umieszczone, że nie powoduje odbicia światła na ladzie	TAK			
Jak komunikować się z pacjentem				
Jeżeli między pacjentem a osobą obsługującą znajduje się szklana szyba, stanowisko jest wyposażone w system głośnomówiący (interkom)	ND			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Zamontowano pętlę indukcyjną	NIE	Zamontować i oznaczyć pętlę indukcyjną		TAK
Oznakowanie pętli jest dobrze widoczne, umieszczone na wysokości wzroku	NIE			TAK
Zapewniono oświetlenie umożliwiające osobom niesłyszącym czytanie z ruchu ust, źródło światła nie znajduje się za osobą obsługującą, zapewnienie oświetlenie twarzy osoby pracującej w rejestracji, twarz nie jest zacieniona, itp.	TAK			
Jest tłumacz języka migowego na miejscu	NIE	Zapewnić możliwość tłumaczenia, np. online		NIE
Jest tłumacz języka migowego on-line	NIE			
Podłoga i wyposażenie				
Równa	TAK			
Jest antypoślizgowa (klasa min. R10)	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wokół rejestracji zastosowano wystarczające oświetlenie 200 lx	TAK			
Oświetlenie nie powoduje olśnienia	TAK			
W rejestracji zastosowano matowe wykończeniowe powierzchni podłóg, ścian, drzwi, mebli, blatów, by unikać odbić światła	TAK			
Zastosowano kontrastowe materiały ułatwiające rozróżnienie poszczególnych stref rejestracji (na przykład obszar rejestracji wyróżnia się kolorystycznie od przestrzeni korytarza)	NIE	Zastosować kontrastowe materiały ułatwiające rozróżnienie poszczególnych stref rejestracji.		TAK
Strefa oczekiwania				
Są miejsca siedzące poza ciągami ewakuacyjnymi	TAK			
Miejsce do odpoczynku jest wyposażone w siedzisko z podłokietnikiem - co 3 miejsce	NIE	Wymiana części siedzisk na modele z podłokietnikami.		TAK

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Szerokość miejsca siedzącego wynosi minimum 50 cm	NIE	Wymiana siedzisk na modele o szerokości miejsca siedzącego wynoszącej min. 50 cm. Opis stanu faktycznego: obecne siedziska o szerokości 40 cm.		TAK
Siedzisko znajduje się na wysokości 42 – 48 cm	TAK			
Jest min. 40 cm wolnej przestrzeni od frontu siedziska	TAK			
Osoby poruszające się na wózku mają zapewnione miejsce postoju o wymiarach co najmniej 150 cm x 90 cm	TAK			
Przestrzeń dla pracowników				
Wolna płaszczyzna ruchu przed wejściem do rejestracji 150x150 cm	TAK			
Wolna płaszczyzna ruchu o wym. min. 90x90 cm	TAK			
Drzwi				
Próg o wysokości max. 2 cm	TAK			
Drzwi nieprzezroczyste - nie widać cienia	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Szerokość skrzydła drzwi min. 90 cm	TAK			
Drzwi kontrastowe względem płaszczyzny ściany - drzwi prowadzące do gabinetu kontrastowo oznaczone poprzez wykonanie całej powierzchni w kolorze kontrastującym z kolorem ściany (LRV > 30), lub oznaczenie ościeżnic w kolorze skontrastowanym z kolorem ściany (LRV > 30)	NIE	Zapewnić kontrast drzwi względem płaszczyzny ściany poprzez wykonanie całej powierzchni w kolorze kontrastującym z kolorem ściany (LRV > 30), lub oznaczenie ościeżnic w kolorze skontrastowanym z kolorem ściany.		TAK
Klamka/pochwyt o zaokrąglonych kształtach	TAK			
Klamka/pochwyt na wysokości 80-110 cm	TAK			
Akustyka drzwi Rw >= 35 db	TAK			
Wnętrze strefy dla pracownika	`			
Wolna przestrzeń manewrowa nie mniejsza niż 150x150 cm	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Włączniki światła na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki	TAK			
Gniazdo elektryczne od 40 cm do 100	TAK			
Równa płaszczyzna posadzki	TAK			
Stanowisko pracy				
Wolna płaszczyzna ruchu o wymiarach min. 90x90 cm przy biurku	TAK			
Blat biurka wysunięty o 30 cm od strony pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm	NIE	Zamontować dodatkowy blat w celu spełnienia kryterium. Opis stanu faktycznego: blat wysunięty 7 cm.		TAK
Wysokość blatu biurka powinna wynosić 70 cm - 75 cm	TAK			
Szerokość blatu biurka minimum 90 cm	TAK			
Głębokość blatu minimum 60 cm	TAK			

INFORMACJE O ROZKŁADZIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU

2.16 Zapewnienie informacji o planie pomieszczeń

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Plany pomieszczeń				
Ogólny wizualny plan budynku – w pobliżu wejścia głównego z zaznaczeniem punktu „tu jesteś”	NIE	Zamontować w pobliżu wejścia głównego ogólny wizualny plan budynku z zaznaczeniem punktu „tu jesteś”, z informacją o numerach i przeznaczeniu pomieszczeń		TAK
Ogólny wizualny plan budynku z informacją o numerach i przeznaczeniu pomieszczeń	NIE	Zapewnić Ogólny wizualny plan budynku z informacją o numerach i przeznaczeniu pomieszczeń		TAK
Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy	TAK			
Plany tyflograficzne umieszczone wewnątrz obiektu zaraz po wejściu do niego	NIE	Zamontować plan tyflograficzny umieszczony wewnątrz obiektu zaraz po wejściu do niego		TAK

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Ścieżki dotykowe (fakturowe) prowadzące do planów tyflograficznych	NIE			
Ogólny plan tyflograficzny (dotykowe) sporządzony dla całej placówki	NIE	Zamontować plan tyflograficzny umieszczony wewnątrz obiektu zaraz po wejściu do niego lub udostępnić taki plan w postaci drukowanej alfabetem Braille'a w rejestracji,		TAK
Jeśli placówka ma więcej niż jedną kondygnację, plany tyflograficzne (dotykowe) są sporządzone dla każdej kondygnacji	NIE	Zamontować plan tyflograficzny dla każdej kondygnacji i zamontować przy podnośniku dźwigowym trwale do elementów placówki lub udostępnić taki plan w postaci drukowanej alfabetem Braille'a w rejestracji,		TAK
Plany tyflograficzne (dotykowe) w powtarzalnych miejscach w placówce na przykład zawsze po tej samej stronie windy, lub przy dojściu do klatki schodowej na każdej kondygnacji	NIE			
Plan tyflograficzny przytwierdzony trwale do elementów placówki	NIE			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Jeśli nie ma w budynku planu tyflograficznego w postaci instalacji w placówce, udostępniono taki plan w postaci drukowanej alfabetem Braille'a w punkcie informacji, recepcji, rejestracji itp.	NIE	Udostępnić plan budynku w postaci drukowanej alfabetem Braille'a.	Udostępnić plan budynku w postaci drukowanej alfabetem Braille'a.	TAK
System oznaczeń				
Oznakowanie kierunkowe w punktach węzłowych	TAK			
Są piktogramy wskazujące elementy takie jak toaleta, winda, wyjście itp.	częściowo	Dodać piktogramy wskazujące winda, wyjście.		TAK
Nie więcej niż 5 piktogramów umieszczonych w jednym miejscu	TAK			
Zastosowano taki sam sposób opisu podobnych elementów: tej samej wielkości litery, grafika, kolory, piktogramy itp.	NIE	Zapewnić spójność opisu.		TAK

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Każde drzwi opisane według tego samego schematu	TAK			
Napisy informacyjne umieszczone na drzwiach lub obok drzwi do pomieszczeń w sposób powtarzalny	CZĘŚCIOWO	Zapewnić spójność opisu.		TAK
Napisy informacyjne umieszczone z zastosowaniem dużych znaków	TAK			
Napisy informacyjne umieszczone z zastosowaniem kontrastowych znaków	TAK			
Przy każdych drzwiach lub na ich powierzchni znajdują się opisy w alfabecie Braille'a umiejscowione w sposób powtarzalny	NIE	Dodać tabliczki Braille przy wszystkich drzwiach		TAK
Należy stosować różnice fakturowe posadzek jako system nawigacji	NIE	Zastosować różnice fakturowe posadzek jako system nawigacji		NIE

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
W holach i korytarzach odmienne barwy ścian i/lub podłóg, wyznaczające różne strefy funkcjonalne	TAK			
Matowe materiały, nieodbijające światła	TAK			
Urządzenia i środki techniczne ułatwiające orientację i poruszanie się po budynku				
Znaczniki dźwiękowe	NIE	Zakup i instalacja odpowiednich urządzeń. Mogą to być proste znaczniki emitujące stały, dyskretny sygnał dźwiękowy.		TAK
QR kody	NIE	Wdrożenie systemu informacji i nawigacji opartego na kodach QR.		TAK
Lokalizator bluetooth	NIE	Stworzenie wewnętrznego systemu pozycjonowania (IPS) z wykorzystaniem beaconów BLE.		TAK
Technologia BLE	NIE			

GABINETY LEKARSKIE I ZABIEGOWE

2.17 Gabinety lekarskie

(dla każdego gabinetu specjalistycznego dostępność badamy osobno)

Gabinet kardiologiczny

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Przestrzeń przed wejściem				
Wolna płaszczyzna ruchu przed wejściem do gabinetu 150x150 cm	TAK			
Wolna płaszczyzna ruchu o wym. Min. 90x90 cm od strony otwierania drzwi	TAK			
Drzwi				
Próg o wysokości max. 2 cm	TAK			
Drzwi nieprzezroczyste - nie widać cienia	TAK			
Szerokość skrzydła drzwi min. 90 cm	TAK			
Drzwi oznaczone napisem na ścianie	NIE	Opracować jednolite oznaczenie dla wszystkich pomieszczeń spełniające kryteria dostępności.		TAK

Wymóg standardu dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Drzwi oznaczone informacją w alfabecie Braille'a	NIE	Zamontować oznaczenia z zachowaniem kryteriów dostępności.		
Numer gabinetu na drzwiach na wysokości od 130 cm do 165 cm	NIE			TAK
Drzwi kontrastowe względem płaszczyzny ściany - drzwi prowadzące do gabinetu kontrastowo oznaczone poprzez wykonanie całej powierzchni w kolorze kontrastującym z kolorem ściany (LRV > 30), lub oznaczenie ościeżnic w kolorze skontrastowanym z kolorem ściany (LRV > 30)	TAK			
Klamka/pochwyt o zaokrąglonych kształtach	NIE	Wymiana klamki		TAK
Klamka/pochwyt na wysokości 80-110 cm	TAK			
Lekkie drzwi nie wymagające użycia siły większej niż 25 N	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Akustyka drzwi Rw >= 35 db	TAK			
Możliwość zablokowania drzwi od wewnątrz	TAK			
Drzwi do gabinetu umożliwiają ich awaryjne otwarcie przez obsługę	TAK			
Wnętrze gabinetu				
Wolna przestrzeń manewrowa nie mniejsza niż 150x150 cm	TAK			
Włączniki światła na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki	NIE	Zmiana miejsca zamontowania włączników światła i gniazd elektrycznych na właściwą wysokość		TAK
Gniazdo elektryczne od 40 cm do 100	NIE			
Równa płaszczyzna posadzki	TAK			
Natężenie oświetlenia światłem sztucznym E>= 500 lx	TAK			
Oświetlenie nie powodujące olśnień UGR<19	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Możliwość otwierania/zamykania okien z poziomu wysokości 80-110 cm	TAK			
Elementy zacieniające okna - rolety/żaluzje w przypadku silnego doświetlenia przez słońce	TAK			
Wentylacja grawitacyjna/mechaniczna pomieszczenia min 1,5m^3/h	TAK			
Gabinet lekarski wyposażony w umywalkę	TAK			
Przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 150x150cm	TAK			
Górna krawędź na wysokości 75 – 85 cm od posadzki	TAK			
Dolna krawędź nie niżej niż 60 – 70 cm od posadzki	NIE	Wymiana umywalki na niezabudowaną, spełniających kryteria dostępności.		TAK
Miejsce na nogi pod umywalka min. 30 cm	NIE			
Poręcze montowane po obu stronach umywalki	NIE	Montaż poręczy z zachowaniem kryteriów standardu dostępności		NIE

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Prawa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki	NIE			NIE
Lewa poręcz na wysokości 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	NIE			NIE
Bok umywalki znajduje się blisko ściany - jeden pochwyt opuszczany i jeden trwale przymocowany do ściany w odległości minimum 30 cm na wysokości od 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	NIE			NIE
Prawa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	NIE			NIE
Lewa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	NIE			NIE
Bateria uruchamianą dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie	TAK			
Bateria obsługiwana przy pomocy kurków (źle)	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Bateria z odpowiednio długą wylewką, tak aby osoby z mniejszą ruchomością rąk mogły podstawić dłonie pod strumień wody	TAK			
Lustro zamontowane w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki lub bezpośrednio nad umywalką	NIE	Zamontować lustro na właściwej wysokości.		TAK
Dozownik mydła, suszarka/ręcznik na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki i maksymalne i 30 cm od bocznej krawędzi umywalki	NIE	Zamontować dozowniki do mydła oraz ręcznik na odpowiedniej wysokości.		TAK
Wyposażenie gabinetu				
Siedziska z oparciami	TAK			
Siedziska z podłokietnikami	NIE	Zakup do gabinetów siedzisk spełniających kryteria dostępności: z podłokietnikami, szerokość siedziska minimum 50 cm; głębokość minimum 50 cm; siedziska z możliwością		TAK
Szerokość siedziska minimum 50 cm	NIE			TAK
Głębokość siedziska minimum 50 cm	NIE			TAK

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Siedziska z możliwością regulacji wysokości w przedziale od 42 cm do 48 cm	NIE	regulacji wysokości w przedziale od 42 cm do 48 cm		TAK
Materiały, z których wykonane są meble matowe nieodbijające światła powodując olśnienia	TAK			
Kozetka dostępna z 2 stron	TAK			
Kozetka/leżanka o regulowanej wysokości w minimalnym zakresie od 42 do 48 cm	NIE	Zakup kozetki/leżanki o regulowanej wysokości w minimalnym zakresie od 42 do 48 cm		TAK
Wolna przestrzeń przy kozetce min. 90x150 cm	TAK			
Gabinet wyposażony w podnośnik podłogowy lub sufitowy o udźwigu minimum 150 kg	NIE	Zakup podnośnika		TAK
Strefa z kozetką wyposażona w parawan lub zasłonę	NIE	Wyposażyć strefę z kozetką w parawan lub zasłonę.		TAK
Stanowisko pracy				

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wolna płaszczyzna ruchu o wymiarach min. 90x90 cm przy biurku	TAK			
Blat biurka wysunięty o 30 cm od strony pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm	NIE	Wymiana części biurek w gabinetach na nowe, spełniające kryteria dostępności: Blat biurka wysunięty o 30 cm od strony pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm; Wysokość blatu biurka 70 cm - 75 cm; Szerokość minimum 90 cm; Głębokość minimum 60 cm.		TAK
Wysokość blatu biurka powinna wynosić 70 cm - 75 cm	TAK			
Szerokość blatu biurka minimum 90 cm	TAK			
Głębokość blatu minimum 60 cm	TAK			
Pod blatem roboczym przestrzeń niezabudowana o szerokości minimum 80 cm	TAK			
Możliwość podjechania pod biurko na głębokość minimum 60 cm	NIE	Jw.		TAK
Biurko od strony pracownika na wysokości od 70 cm do 75 cm	TAK			

Gabinet alergologiczny

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Przestrzeń przed wejściem				
Wolna płaszczyzna ruchu przed wejściem do gabinetu 150x150 cm	TAK			
Wolna płaszczyzna ruchu o wym. Min. 90x90 cm od strony otwierania drzwi	TAK			
Drzwi				
Próg o wysokości max. 2 cm	TAK			
Drzwi nieprzezroczyste - nie widać cienia	TAK			
Szerokość skrzydła drzwi min. 90 cm	TAK			
Drzwi oznaczone napisem na ścianie	NIE	Opracować jednolite oznaczenie dla wszystkich pomieszczeń spełniające kryteria dostępności. Zamontować oznaczenia z zachowaniem kryteriów dostępności.		TAK
Drzwi oznaczone informacją w alfabecie Braille'a	NIE			
Numer gabinetu na drzwiach na wysokości od 130 cm do 165 cm	NIE			TAK

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Drzwi kontrastowe względem płaszczyzny ściany - drzwi prowadzące do gabinetu kontrastowo oznaczone poprzez wykonanie całej powierzchni w kolorze kontrastującym z kolorem ściany (LRV > 30), lub oznaczenie ościeżnic w kolorze skontrastowanym z kolorem ściany (LRV > 30)	TAK			
Klamka/pochwyt o zaokrąglonych kształtach	NIE	Wymiana klamki		TAK
Klamka/pochwyt na wysokości 80-110 cm	TAK			
Lekkie drzwi nie wymagające użycia siły większej niż 25 N	TAK			
Akustyka drzwi Rw >= 35 db	TAK			
Możliwość zablokowania drzwi od wewnątrz	TAK			
Drzwi do gabinetu umożliwiają ich awaryjne otwarcie przez obsługę	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wnętrze gabinetu				
Wolna przestrzeń manewrowa nie mniejsza niż 150x150 cm	TAK			
Włączniki światła na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki	NIE	Zmiana miejsca zamontowania włączników światła i gniazd elektrycznych na właściwą wysokość		TAK
Gniazdo elektryczne od 40 cm do 100	NIE			
Równa płaszczyzna posadzki	TAK			
Natężenie oświetlenia światłem sztucznym E>= 500 lx	TAK			
Oświetlenie nie powodujące olśnień UGR<19	TAK			
Możliwość otwierania/zamykania okien z poziomu wysokości 80-110 cm	TAK			
Elementy zacieniające okna - rolety/żaluzje w przypadku silnego doświetlenia przez słońce	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Wentylacja grawitacyjna/mechaniczna pomieszczenia min 1,5m^3/h	TAK			
Gabinet lekarski wyposażony w umywalkę	TAK			
Przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 150x150cm	TAK			
Górna krawędź na wysokości 75 – 85 cm od posadzki	TAK			
Dolna krawędź nie niżej niż 60 – 70 cm od posadzki	NIE	Wymiana umywalki na niezabudowaną, spełniających kryteria dostępności.		TAK
Miejsce na nogi pod umywalka min. 30 cm	NIE			
Poręcze montowane po obu stronach umywalki	NIE	Montaż poręczy z zachowaniem kryteriów standardu dostępności		NIE
Prawa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki	NIE			NIE
Lewa poręcz na wysokości 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	NIE			NIE

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Bok umywalki znajduje się blisko ściany - jeden pochwyt opuszczany i jeden trwale przymocowany do ściany w odległości minimum 30 cm na wysokości od 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	NIE			NIE
Prawa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	NIE			NIE
Lewa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	NIE			NIE
Bateria uruchamianą dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie	TAK			
Bateria obsługiwana przy pomocy kurków (źle)	TAK			
Bateria z odpowiednio długą wylewką, tak aby osoby z mniejszą ruchomością rąk mogły podstawić dłonie pod strumień wody	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Lustro zamontowane w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki lub bezpośrednio nad umywalką	NIE	Zamontować lustro na właściwej wysokości.		TAK
Dozownik mydła, suszarka/ręcznik na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki i maksymalne i 30 cm od bocznej krawędzi umywalki	NIE	Zamontować dozowniki do mydła oraz ręcznik na odpowiedniej wysokości.		TAK
Wyposażenie gabinetu				
Siedziska z oparciami	TAK			
Siedziska z podłokietnikami	NIE	Zakup do gabinetów siedzisk spełniających kryteria dostępności: z podłokietnikami, szerokość siedziska minimum 50 cm; głębokość minimum 50 cm; siedziska z możliwością regulacji wysokości w przedziale od 42 cm do 48 cm		TAK
Szerokość siedziska minimum 50 cm	NIE			TAK
Głębokość siedziska minimum 50 cm	NIE			TAK
Siedziska z możliwością regulacji wysokości w przedziale od 42 cm do 48 cm	NIE			TAK

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Materiały, z których wykonane są meble matowe nieodbijające światła powodując olśnienia	TAK			
Kozetka dostępna z 2 stron	TAK			
Kozetka/leżanka o regulowanej wysokości w minimalnym zakresie od 42 do 48 cm	NIE	Zakup kozetki/leżanki o regulowanej wysokości w minimalnym zakresie od 42 do 48 cm		TAK
Wolna przestrzeń przy kozetce min. 90x150 cm	TAK			
Gabinet wyposażony w podnośnik podłogowy lub sufitowy o udźwigu minimum 150 kg	NIE	Zakup podnośnika		TAK
Strefa z kozetką wyposażona w parawan lub zasłonę	NIE	Wyposażyć strefę z kozetką w parawan lub zasłonę.		TAK
Stanowisko pracy				
Wolna płaszczyzna ruchu o wymiarach min. 90x90 cm przy biurku	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Blat biurka wysunięty o 30 cm od strony pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm	NIE	Wymiana części biurek w gabinetach na nowe, spełniające kryteria dostępności: Blat biurka wysunięty o 30 cm od strony pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm; Wysokość blatu biurka 70 cm - 75 cm; Szerokość minimum 90 cm; Głębokość minimum 60 cm.		TAK
Wysokość blatu biurka powinna wynosić 70 cm - 75 cm	TAK			
Szerokość blatu biurka minimum 90 cm	TAK			
Głębokość blatu minimum 60 cm	TAK			
Pod blatem roboczym przestrzeń niezabudowana o szerokości minimum 80 cm	TAK			
Możliwość podjechania pod biurko na głębokość minimum 60 cm	NIE	Jw.		TAK
Biurko od strony pracownika na wysokości od 70 cm do 75 cm	TAK			

Gabinet diabetologiczny

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Przestrzeń przed wejściem				
Wolna płaszczyzna ruchu przed wejściem do gabinetu 150x150 cm	TAK			
Wolna płaszczyzna ruchu o wym. Min. 90x90 cm od strony otwierania drzwi	TAK			
Drzwi				
Próg o wysokości max. 2 cm	TAK			
Drzwi nieprzezroczyste - nie widać cienia	TAK			
Szerokość skrzydła drzwi min. 90 cm	TAK			
Drzwi oznaczone napisem na ścianie	NIE	Opracować jednolite oznaczenie dla wszystkich pomieszczeń spełniające kryteria dostępności. Zamontować oznaczenia z zachowaniem kryteriów dostępności.		TAK
Drzwi oznaczone informacją w alfabecie Braille'a	NIE			
Numer gabinetu na drzwiach na wysokości od 130 cm do 165 cm	NIE			TAK

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Drzwi kontrastowe względem płaszczyzny ściany - drzwi prowadzące do gabinetu kontrastowo oznaczone poprzez wykonanie całej powierzchni w kolorze kontrastującym z kolorem ściany (LRV > 30), lub oznaczenie ościeżnic w kolorze skontrastowanym z kolorem ściany (LRV > 30)	TAK			
Klamka/pochwyt o zaokrąglonych kształtach	NIE	Wymiana klamki		TAK
Klamka/pochwyt na wysokości 80-110 cm	TAK			
Lekkie drzwi nie wymagające użycia siły większej niż 25 N	TAK			
Akustyka drzwi Rw >= 35 db	TAK			
Możliwość zablokowania drzwi od wewnątrz	TAK			
Drzwi do gabinetu umożliwiają ich awaryjne otwarcie przez obsługę	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wnętrze gabinetu				
Wolna przestrzeń manewrowa nie mniejsza niż 150x150 cm	TAK			
Włączniki światła na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki	NIE	Zmiana miejsca zamontowania włączników światła i gniazd elektrycznych na właściwą wysokość		TAK
Gniazdo elektryczne od 40 cm do 100	NIE			
Równa płaszczyzna posadzki	TAK			
Natężenie oświetlenia światłem sztucznym E>= 500 lx	TAK			
Oświetlenie nie powodujące olśnień UGR<19	TAK			
Możliwość otwierania/zamykania okien z poziomu wysokości 80-110 cm	TAK			
Elementy zacieniające okna - rolety/żaluzje w przypadku silnego doświetlenia przez słońce	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wentylacja grawitacyjna/mechaniczna pomieszczenia min 1,5m^3/h	TAK			
Gabinet lekarski wyposażony w umywalkę	TAK			
Przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 150x150cm	TAK			
Górna krawędź na wysokości 75 – 85 cm od posadzki	TAK			
Dolna krawędź nie niżej niż 60 – 70 cm od posadzki	NIE	Wymiana umywalki na niezabudowaną, spełniających kryteria dostępności.		TAK
Miejsce na nogi pod umywalka min. 30 cm	NIE			
Poręcze montowane po obu stronach umywalki	NIE	Montaż poręczy z zachowaniem kryteriów standardu dostępności		NIE
Prawa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki	NIE			NIE
Lewa poręcz na wysokości 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	NIE			NIE

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Bok umywalki znajduje się blisko ściany - jeden pochwyt opuszczany i jeden trwale przymocowany do ściany w odległości minimum 30 cm na wysokości od 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	NIE			NIE
Prawa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	NIE			NIE
Lewa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	NIE			NIE
Bateria uruchamianą dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie	TAK			
Bateria obsługiwana przy pomocy kurków (źle)	TAK			
Bateria z odpowiednio długą wylewką, tak aby osoby z mniejszą ruchomością rąk mogły podstawić dłonie pod strumień wody	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Lustro zamontowane w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki lub bezpośrednio nad umywalką	NIE	Zamontować lustro na właściwej wysokości.		TAK
Dozownik mydła, suszarka/ręcznik na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki i maksymalne i 30 cm od bocznej krawędzi umywalki	NIE	Zamontować dozowniki do mydła oraz ręcznik na odpowiedniej wysokości.		TAK
Wyposażenie gabinetu				
Siedziska z oparciami	TAK			
Siedziska z podłokietnikami	NIE	Zakup do gabinetów siedzisk spełniających kryteria dostępności: z podłokietnikami, szerokość siedziska minimum 50 cm; głębokość minimum 50 cm; siedziska z możliwością regulacji wysokości w przedziale od 42 cm do 48 cm		TAK
Szerokość siedziska minimum 50 cm	NIE			TAK
Głębokość siedziska minimum 50 cm	NIE			TAK
Siedziska z możliwością regulacji wysokości w przedziale od 42 cm do 48 cm	NIE			TAK

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Materiały, z których wykonane są meble matowe nieodbijające światła powodując olśnienia	TAK			
Kozetka dostępna z 2 stron	TAK			
Kozetka/leżanka o regulowanej wysokości w minimalnym zakresie od 42 do 48 cm	NIE	Zakup kozetki/leżanki o regulowanej wysokości w minimalnym zakresie od 42 do 48 cm		TAK
Wolna przestrzeń przy kozetce min. 90x150 cm	TAK			
Gabinet wyposażony w podnośnik podłogowy lub sufitowy o udźwigu minimum 150 kg	NIE	Zakup podnośnika		TAK
Strefa z kozetką wyposażona w parawan lub zasłonę	NIE	Wyposażyć strefę z kozetką w parawan lub zasłonę.		TAK
Stanowisko pracy				
Wolna płaszczyzna ruchu o wymiarach min. 90x90 cm przy biurku	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Blat biurka wysunięty o 30 cm od strony pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm	NIE	Wymiana części biurek w gabinetach na nowe, spełniające kryteria dostępności: Blat biurka wysunięty o 30 cm od strony pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm; Wysokość blatu biurka 70 cm - 75 cm; Szerokość minimum 90 cm; Głębokość minimum 60 cm.		TAK
Wysokość blatu biurka powinna wynosić 70 cm - 75 cm	TAK			
Szerokość blatu biurka minimum 90 cm	TAK			
Głębokość blatu minimum 60 cm	TAK			
Pod blatem roboczym przestrzeń niezabudowana o szerokości minimum 80 cm	TAK			
Możliwość podjechania pod biurko na głębokość minimum 60 cm	NIE	Jw.		TAK
Biurko od strony pracownika na wysokości od 70 cm do 75 cm	TAK			

Gabinet onkologiczny / pulmonologiczny

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Przestrzeń przed wejściem				
Wolna płaszczyzna ruchu przed wejściem do gabinetu 150x150 cm	TAK			
Wolna płaszczyzna ruchu o wym. Min. 90x90 cm od strony otwierania drzwi	TAK			
Drzwi				
Próg o wysokości max. 2 cm	TAK			
Drzwi nieprzezroczyste - nie widać cienia	TAK			
Szerokość skrzydła drzwi min. 90 cm	TAK			
Drzwi oznaczone napisem na ścianie	NIE	Opracować jednolite oznaczenie dla wszystkich pomieszczeń spełniające kryteria dostępności. Zamontować oznaczenia z zachowaniem kryteriów dostępności.		TAK
Drzwi oznaczone informacją w alfabecie Braille'a	NIE			
Numer gabinetu na drzwiach na wysokości od 130 cm do 165 cm	NIE			TAK

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Drzwi kontrastowe względem płaszczyzny ściany - drzwi prowadzące do gabinetu kontrastowo oznaczone poprzez wykonanie całej powierzchni w kolorze kontrastującym z kolorem ściany (LRV > 30), lub oznaczenie ościeżnic w kolorze skontrastowanym z kolorem ściany (LRV > 30)	TAK			
Klamka/pochwyt o zaokrąglonych kształtach	NIE	Wymiana klamki		TAK
Klamka/pochwyt na wysokości 80-110 cm	TAK			
Lekkie drzwi nie wymagające użycia siły większej niż 25 N	TAK			
Akustyka drzwi Rw >= 35 db	TAK			
Możliwość zablokowania drzwi od wewnątrz	TAK			
Drzwi do gabinetu umożliwiają ich awaryjne otwarcie przez obsługę	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wnętrze gabinetu				
Wolna przestrzeń manewrowa nie mniejsza niż 150x150 cm	TAK			
Włączniki światła na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki	NIE	Zmiana miejsca zamontowania włączników światła i gniazd elektrycznych na właściwą wysokość		TAK
Gniazdo elektryczne od 40 cm do 100	NIE			
Równa płaszczyzna posadzki	TAK			
Natężenie oświetlenia światłem sztucznym E>= 500 lx	TAK			
Oświetlenie nie powodujące olśnień UGR<19	TAK			
Możliwość otwierania/zamykania okien z poziomu wysokości 80-110 cm	TAK			
Elementy zacieniające okna - rolety/żaluzje w przypadku silnego doświetlenia przez słońce	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Wentylacja grawitacyjna/mechaniczna pomieszczenia min 1,5m^3/h	TAK			
Gabinet lekarski wyposażony w umywalkę	TAK			
Przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 150x150cm	TAK			
Górna krawędź na wysokości 75 – 85 cm od posadzki	TAK			
Dolna krawędź nie niżej niż 60 – 70 cm od posadzki	NIE	Wymiana umywalki na niezabudowaną, spełniających kryteria dostępności.		TAK
Miejsce na nogi pod umywalka min. 30 cm	NIE			
Poręcze montowane po obu stronach umywalki	NIE	Montaż poręczy z zachowaniem kryteriów standardu dostępności		NIE
Prawa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki	NIE			NIE
Lewa poręcz na wysokości 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	NIE			NIE

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Bok umywalki znajduje się blisko ściany - jeden pochwyt opuszczany i jeden trwale przymocowany do ściany w odległości minimum 30 cm na wysokości od 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	NIE			NIE
Prawa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	NIE			NIE
Lewa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	NIE			NIE
Bateria uruchamianą dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie	TAK			
Bateria obsługiwana przy pomocy kurków (źle)	TAK			
Bateria z odpowiednio długą wylewką, tak aby osoby z mniejszą ruchomością rąk mogły podstawić dłonie pod strumień wody	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Lustro zamontowane w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki lub bezpośrednio nad umywalką	NIE	Zamontować lustro na właściwej wysokości.		TAK
Dozownik mydła, suszarka/ręcznik na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki i maksymalne i 30 cm od bocznej krawędzi umywalki	NIE	Zamontować dozowniki do mydła oraz ręcznik na odpowiedniej wysokości.		TAK
Wyposażenie gabinetu				
Siedziska z oparciami	TAK			
Siedziska z podłokietnikami	NIE	Zakup do gabinetów siedzisk spełniających kryteria dostępności: z podłokietnikami, szerokość siedziska minimum 50 cm; głębokość minimum 50 cm; siedziska z możliwością regulacji wysokości w przedziale od 42 cm do 48 cm		TAK
Szerokość siedziska minimum 50 cm	NIE			TAK
Głębokość siedziska minimum 50 cm	NIE			TAK
Siedziska z możliwością regulacji wysokości w przedziale od 42 cm do 48 cm	NIE			TAK

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Materiały, z których wykonane są meble matowe nieodbijające światła powodując olśnienia	TAK			
Kozetka dostępna z 2 stron	TAK			
Kozetka/leżanka o regulowanej wysokości w minimalnym zakresie od 42 do 48 cm	NIE	Zakup kozetki/leżanki o regulowanej wysokości w minimalnym zakresie od 42 do 48 cm		TAK
Wolna przestrzeń przy kozetce min. 90x150 cm	TAK			
Gabinet wyposażony w podnośnik podłogowy lub sufitowy o udźwigu minimum 150 kg	NIE	Zakup podnośnika		TAK
Strefa z kozetką wyposażona w parawan lub zasłonę	NIE	Wyposażyć strefę z kozetką w parawan lub zasłonę.		TAK
Stanowisko pracy				
Wolna płaszczyzna ruchu o wymiarach min. 90x90 cm przy biurku	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Blat biurka wysunięty o 30 cm od strony pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm	NIE	Wymiana części biurek w gabinetach na nowe, spełniające kryteria dostępności: Blat biurka wysunięty o 30 cm od strony pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm; Wysokość blatu biurka 70 cm - 75 cm; Szerokość minimum 90 cm; Głębokość minimum 60 cm.		TAK
Wysokość blatu biurka powinna wynosić 70 cm - 75 cm	TAK			
Szerokość blatu biurka minimum 90 cm	TAK			
Głębokość blatu minimum 60 cm	TAK			
Pod blatem roboczym przestrzeń niezabudowana o szerokości minimum 80 cm	TAK			
Możliwość podjechania pod biurko na głębokość minimum 60 cm	NIE	Jw.		TAK
Biurko od strony pracownika na wysokości od 70 cm do 75 cm	TAK			

Gabinet okulistyczny

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Przestrzeń przed wejściem				
Wolna płaszczyzna ruchu przed wejściem do gabinetu 150x150 cm	TAK			
Wolna płaszczyzna ruchu o wym. Min. 90x90 cm od strony otwierania drzwi	TAK			
Drzwi				
Próg o wysokości max. 2 cm	TAK			
Drzwi nieprzezroczyste - nie widać cienia	TAK			
Szerokość skrzydła drzwi min. 90 cm	TAK			
Drzwi oznaczone napisem na ścianie	NIE	Opracować jednolite oznaczenie dla wszystkich pomieszczeń spełniające kryteria dostępności. Zamontować oznaczenia z zachowaniem kryteriów dostępności.		TAK
Drzwi oznaczone informacją w alfabecie Braille'a	NIE			
Numer gabinetu na drzwiach na wysokości od 130 cm do 165 cm	NIE			TAK

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Drzwi kontrastowe względem płaszczyzny ściany - drzwi prowadzące do gabinetu kontrastowo oznaczone poprzez wykonanie całej powierzchni w kolorze kontrastującym z kolorem ściany (LRV > 30), lub oznaczenie ościeżnic w kolorze skontrastowanym z kolorem ściany (LRV > 30)	TAK			
Klamka/pochwyt o zaokrąglonych kształtach	NIE	Wymiana klamki		TAK
Klamka/pochwyt na wysokości 80-110 cm	TAK			
Lekkie drzwi nie wymagające użycia siły większej niż 25 N	TAK			
Akustyka drzwi Rw >= 35 db	TAK			
Możliwość zablokowania drzwi od wewnątrz	TAK			
Drzwi do gabinetu umożliwiają ich awaryjne otwarcie przez obsługę	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wnętrze gabinetu				
Wolna przestrzeń manewrowa nie mniejsza niż 150x150 cm	TAK			
Włączniki światła na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki	NIE	Zmiana miejsca zamontowania włączników światła i gniazd elektrycznych na właściwą wysokość		TAK
Gniazdo elektryczne od 40 cm do 100	NIE			
Równa płaszczyzna posadzki	TAK			
Natężenie oświetlenia światłem sztucznym E>= 500 lx	TAK			
Oświetlenie nie powodujące olśnień UGR<19	TAK			
Możliwość otwierania/zamykania okien z poziomu wysokości 80-110 cm	TAK			
Elementy zacieniające okna - rolety/żaluzje w przypadku silnego doświetlenia przez słońce	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wentylacja grawitacyjna/mechaniczna pomieszczenia min 1,5m^3/h	TAK			
Gabinet lekarski wyposażony w umywalkę	TAK			
Przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 150x150cm	TAK			
Górna krawędź na wysokości 75 – 85 cm od posadzki	TAK			
Dolna krawędź nie niżej niż 60 – 70 cm od posadzki	NIE	Wymiana umywalki na niezabudowaną, spełniających kryteria dostępności.		TAK
Miejsce na nogi pod umywalka min. 30 cm	NIE			
Poręcze montowane po obu stronach umywalki	NIE	Montaż poręczy z zachowaniem kryteriów standardu dostępności		NIE
Prawa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki	NIE			NIE
Lewa poręcz na wysokości 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	NIE			NIE

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Bok umywalki znajduje się blisko ściany - jeden pochwyt opuszczany i jeden trwale przymocowany do ściany w odległości minimum 30 cm na wysokości od 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	NIE			NIE
Prawa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	NIE			NIE
Lewa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	NIE			NIE
Bateria uruchamianą dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie	TAK			
Bateria obsługiwana przy pomocy kurków (źle)	TAK			
Bateria z odpowiednio długą wylewką, tak aby osoby z mniejszą ruchomością rąk mogły podstawić dłonie pod strumień wody	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Lustro zamontowane w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki lub bezpośrednio nad umywalką	NIE	Zamontować lustro na właściwej wysokości.		TAK
Dozownik mydła, suszarka/ręcznik na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki i maksymalne i 30 cm od bocznej krawędzi umywalki	NIE	Zamontować dozowniki do mydła oraz ręcznik na odpowiedniej wysokości.		TAK
Wyposażenie gabinetu				
Siedziska z oparciami	TAK			
Siedziska z podłokietnikami	NIE	Zakup do gabinetów siedzisk spełniających kryteria dostępności: z podłokietnikami, szerokość siedziska minimum 50 cm; głębokość minimum 50 cm; siedziska z możliwością regulacji wysokości w przedziale od 42 cm do 48 cm		TAK
Szerokość siedziska minimum 50 cm	NIE			TAK
Głębokość siedziska minimum 50 cm	NIE			TAK
Siedziska z możliwością regulacji wysokości w przedziale od 42 cm do 48 cm	NIE			TAK

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Materiały, z których wykonane są meble matowe nieodbijające światła powodując olśnienia	TAK			
Kozetka dostępna z 2 stron	TAK			
Kozetka/leżanka o regulowanej wysokości w minimalnym zakresie od 42 do 48 cm	NIE	Zakup kozetki/leżanki o regulowanej wysokości w minimalnym zakresie od 42 do 48 cm		TAK
Wolna przestrzeń przy kozetce min. 90x150 cm	TAK			
Gabinet wyposażony w podnośnik podłogowy lub sufitowy o udźwigu minimum 150 kg	NIE	Zakup podnośnika		TAK
Strefa z kozetką wyposażona w parawan lub zasłonę	NIE	Wyposażyć strefę z kozetką w parawan lub zasłonę.		TAK
Stanowisko pracy				
Wolna płaszczyzna ruchu o wymiarach min. 90x90 cm przy biurku	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Blat biurka wysunięty o 30 cm od strony pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm	NIE	Wymiana części biurek w gabinetach na nowe, spełniające kryteria dostępności: Blat biurka wysunięty o 30 cm od strony pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm; Wysokość blatu biurka 70 cm - 75 cm; Szerokość minimum 90 cm; Głębokość minimum 60 cm.		TAK
Wysokość blatu biurka powinna wynosić 70 cm - 75 cm	TAK			
Szerokość blatu biurka minimum 90 cm	TAK			
Głębokość blatu minimum 60 cm	TAK			
Pod blatem roboczym przestrzeń niezabudowana o szerokości minimum 80 cm	TAK			
Możliwość podjechania pod biurko na głębokość minimum 60 cm	NIE	Jw.		TAK
Biurko od strony pracownika na wysokości od 70 cm do 75 cm	TAK			

Gabinet neurologiczny

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Przestrzeń przed wejściem				
Wolna płaszczyzna ruchu przed wejściem do gabinetu 150x150 cm	TAK			
Wolna płaszczyzna ruchu o wym. Min. 90x90 cm od strony otwierania drzwi	TAK			
Drzwi				
Próg o wysokości max. 2 cm	TAK			
Drzwi nieprzezroczyste - nie widać cienia	TAK			
Szerokość skrzydła drzwi min. 90 cm	TAK			
Drzwi oznaczone napisem na ścianie	NIE	Opracować jednolite oznaczenie dla wszystkich pomieszczeń spełniające kryteria dostępności. Zamontować oznaczenia z zachowaniem kryteriów dostępności.		TAK
Drzwi oznaczone informacją w alfabecie Braille'a	NIE			
Numer gabinetu na drzwiach na wysokości od 130 cm do 165 cm	NIE			TAK

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Drzwi kontrastowe względem płaszczyzny ściany - drzwi prowadzące do gabinetu kontrastowo oznaczone poprzez wykonanie całej powierzchni w kolorze kontrastującym z kolorem ściany (LRV > 30), lub oznaczenie ościeżnic w kolorze skontrastowanym z kolorem ściany (LRV > 30)	TAK			
Klamka/pochwyt o zaokrąglonych kształtach	TAK			
Klamka/pochwyt na wysokości 80-110 cm	NIE	Obniżenie umiejscowienia klamki		TAK
Lekkie drzwi nie wymagające użycia siły większej niż 25 N	TAK			
Akustyka drzwi Rw >= 35 db	TAK			
Możliwość zablokowania drzwi od wewnątrz	TAK			
Drzwi do gabinetu umożliwiają ich awaryjne otwarcie przez obsługę	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wnętrze gabinetu				
Wolna przestrzeń manewrowa nie mniejsza niż 150x150 cm	TAK			
Włączniki światła na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki	NIE	Zmiana miejsca zamontowania włączników światła i gniazd elektrycznych na właściwą wysokość		TAK
Gniazdo elektryczne od 40 cm do 100	NIE			
Równa płaszczyzna posadzki	TAK			
Natężenie oświetlenia światłem sztucznym E>= 500 lx	TAK			
Oświetlenie nie powodujące olśnień UGR<19	TAK			
Możliwość otwierania/zamykania okien z poziomu wysokości 80-110 cm	TAK			
Elementy zacieniające okna - rolety/żaluzje w przypadku silnego doświetlenia przez słońce	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Wentylacja grawitacyjna/mechaniczna pomieszczenia min 1,5m^3/h	TAK			
Gabinet lekarski wyposażony w umywalkę	TAK			
Przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 150x150cm	TAK			
Górna krawędź na wysokości 75 – 85 cm od posadzki	TAK			
Dolna krawędź nie niżej niż 60 – 70 cm od posadzki	NIE	Wymiana umywalki na niezabudowaną, spełniających kryteria dostępności.		TAK
Miejsce na nogi pod umywalka min. 30 cm	NIE			
Poręcze montowane po obu stronach umywalki	NIE	Montaż poręczy z zachowaniem kryteriów standardu dostępności		NIE
Prawa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki	NIE			NIE
Lewa poręcz na wysokości 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	NIE			NIE

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Bok umywalki znajduje się blisko ściany - jeden pochwyt opuszczany i jeden trwale przymocowany do ściany w odległości minimum 30 cm na wysokości od 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	NIE			NIE
Prawa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	NIE			NIE
Lewa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	NIE			NIE
Bateria uruchamianą dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie	TAK			
Bateria obsługiwana przy pomocy kurków (źle)	TAK			
Bateria z odpowiednio długą wylewką, tak aby osoby z mniejszą ruchomością rąk mogły podstawić dłonie pod strumień wody	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Lustro zamontowane w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki lub bezpośrednio nad umywalką	NIE	Zamontować lustro na właściwej wysokości.		TAK
Dozownik mydła, suszarka/ręcznik na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki i maksymalne i 30 cm od bocznej krawędzi umywalki	NIE	Zamontować dozowniki do mydła oraz ręcznik na odpowiedniej wysokości.		TAK
Wyposażenie gabinetu				
Siedziska z oparciami	TAK			
Siedziska z podłokietnikami	NIE	Zakup do gabinetów siedzisk spełniających kryteria dostępności: z podłokietnikami, szerokość siedziska minimum 50 cm; głębokość minimum 50 cm; siedziska z możliwością regulacji wysokości w przedziale od 42 cm do 48 cm		TAK
Szerokość siedziska minimum 50 cm	NIE			TAK
Głębokość siedziska minimum 50 cm	NIE			TAK
Siedziska z możliwością regulacji wysokości w przedziale od 42 cm do 48 cm	NIE			TAK

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Materiały, z których wykonane są meble matowe nieodbijające światła powodując olśnienia	TAK			
Kozetka dostępna z 2 stron	TAK			
Kozetka/leżanka o regulowanej wysokości w minimalnym zakresie od 42 do 48 cm	NIE	Zakup kozetki/leżanki o regulowanej wysokości w minimalnym zakresie od 42 do 48 cm		TAK
Wolna przestrzeń przy kozetce min. 90x150 cm	TAK			
Gabinet wyposażony w podnośnik podłogowy lub sufitowy o udźwigu minimum 150 kg	NIE	Zakup podnośnika podłogowego lub sufitowego		TAK
Strefa z kozetką wyposażona w parawan lub zasłonę	NIE	Wyposażyć strefę z kozetką w parawan lub zasłonę.		TAK
Stanowisko pracy				
Wolna płaszczyzna ruchu o wymiarach min. 90x90 cm przy biurku	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Blat biurka wysunięty o 30 cm od strony pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm	NIE	Wymiana części biurek w gabinetach na nowe, spełniające kryteria dostępności: Blat biurka wysunięty o 30 cm od strony pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm; Wysokość blatu biurka 70 cm - 75 cm; Szerokość minimum 90 cm; Głębokość minimum 60 cm.		TAK
Wysokość blatu biurka powinna wynosić 70 cm - 75 cm	TAK			
Szerokość blatu biurka minimum 90 cm	TAK			
Głębokość blatu minimum 60 cm	TAK			
Pod blatem roboczym przestrzeń niezabudowana o szerokości minimum 80 cm	TAK			
Możliwość podjechania pod biurko na głębokość minimum 60 cm	NIE	Jw.		TAK
Biurko od strony pracownika na wysokości od 70 cm do 75 cm	TAK			

Pracownia diagnostyki obrazowej RTG

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Przestrzeń przed wejściem				
Wolna płaszczyzna ruchu przed wejściem do gabinetu 150x150 cm	NIE			
Wolna płaszczyzna ruchu o wym. Min. 90x90 cm od strony otwierania drzwi	TAK			
Wysokość ciągów komunikacyjnych wynosi minimum 220 cm	TAK			
Drzwi				
Próg o wysokości max. 2 cm	TAK			
Drzwi nieprzezroczyste - nie widać cienia	TAK			
Szerokość skrzydła drzwi min. 90 cm	TAK			
Drzwi oznaczone napisem na ścianie	NIE	Opracować jednolite oznaczenie dla wszystkich pomieszczeń spełniające kryteria dostępności. Zamontować oznaczenia z zachowaniem kryteriów dostępności.		TAK
Drzwi oznaczone informacją w alfabecie Braille'a	NIE			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Numer gabinetu na drzwiach na wysokości od 130 cm do 165 cm	NIE	Jw.		TAK
Drzwi kontrastowe względem płaszczyzny ściany - drzwi prowadzące do gabinetu kontrastowo oznaczone poprzez wykonanie całej powierzchni w kolorze kontrastującym z kolorem ściany (LRV > 30), lub oznaczenie ościeżnic w kolorze skontrastowanym z kolorem ściany (LRV > 30)	NIE	Zapewnić kontrast drzwi względem płaszczyzny ściany poprzez wykonanie całej powierzchni w kolorze kontrastującym z kolorem ściany (LRV > 30), lub oznaczenie ościeżnic w kolorze skontrastowanym z kolorem ściany		TAK
Klamka/pochwyt o zaokrąglonych kształtach	TAK			
Klamka/pochwyt na wysokości 80-110 cm	TAK			
Lekkie drzwi nie wymagające użycia siły większej niż 25 N	NIE		Wymagania bezpieczeństwa dotyczące RTG.	NIE
Akustyka drzwi Rw>= 35 db	TAK			
Możliwość zablokowania drzwi od wewnątrz	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Drzwi do gabinetu umożliwiają ich awaryjne otwarcie przez obsługę	TAK			
Wnętrze gabinetu zabiegowego				
Wolna przestrzeń manewrowa nie mniejsza niż 150x150 cm	TAK			
Włączniki światła na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki	NIE	Zmiana miejsca zamontowania włącznika światła na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki		NIE
Gniazdo elektryczne od 40 cm do 100	TAK			
Równa płaszczyzna posadzki	TAK			
Posadzka antypoślizgowa (klasa min. R10)	TAK			
Natężenie oświetlenia światłem sztucznym E>= 500 lx	TAK			
Oświetlenie nie powodujące olśnień UGR<19	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Możliwość otwierania/zamykania okien z poziomu wysokości 80-110 cm	NIE			NIE
Elementy zacieniające okna - rolety/żaluzje w przypadku silnego doświetlenia przez słońce	TAK			
Wentylacja grawitacyjna/mechaniczna pomieszczenia min 1,5m3/h	TAK			
Gabinet zabiegowy wyposażony w umywalkę	NIE	Remont pracowni w celu spełnienia wymogów standardu dostępności, m.in. związanych z zapewnieniem umywalki.		TAK
Przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 150x150cm	Nie dotyczy			
Górna krawędź na wysokości 75 – 85 cm od posadzki	Nie dotyczy			
Dolna krawędź nie niżej niż 60 – 70 cm od posadzki	Nie dotyczy			
Miejsce na nogi pod umywalka min 30 cm	Nie dotyczy			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Poręcze montowane po obu stronach umywalki	Nie dotyczy			
Prawa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki	Nie dotyczy			
Lewa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	Nie dotyczy			
Bateria uruchamianą dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie	Nie dotyczy			
Bateria obsługiwana przy pomocy kurków (źle)	Nie dotyczy			
Bateria z odpowiednio długą wylewką, tak aby osoby z mniejszą ruchomością rąk mogły podstawić dłonie pod strumień wody	Nie dotyczy			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Lustro zamontowane w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki lub bezpośrednio nad umywalką	Nie dotyczy			
Dozownik mydła, suszarka/ręcznik na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki i maksymalnej 30 cm od bocznej krawędzi umywalki	Nie dotyczy			
Wyposażenie gabinetu				
Siedziska z oparciami	NIE	Zakup do gabinetów siedzisk spełniających kryteria dostępności: z podłokietnikami, szerokość siedziska minimum 50 cm; głębokość minimum 50 cm; siedziska z możliwością regulacji wysokości w przedziale od 42 cm do 48 cm		TAK
Siedziska z podłokietnikami	NIE			TAK
Szerokość siedziska minimum 50 cm	NIE			TAK
Głębokość siedziska minimum 50 cm	NIE			TAK
Siedziska z możliwością regulacji wysokości w przedziale 42 cm 48 cm	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Materiały, z których wykonane są meble matowe nieodbijające światła powodując olśnienia	TAK			
Stół zabiegowy dostępny z 2 stron	TAK			
Stół zabiegowy/kozetka/leżanka /fotel do pobrań o regulowanej wysokości w minimalnym zakresie od 42 do 48 cm.	NIE	Zakup nowego zestawu RTG zawierającego funkcje zwiększające dostępność diagnostyki RTG dla osób z niepełnosprawnością. Remont pracowni RTG celem zamontowania nowego zestawu RTG wraz z zapewnieniem spełnienia wymogów standardu dostępności.		
Wolna przestrzeń przy stole zabiegowym min. 90x150 cm	TAK			
Gabinet wyposażony w podnośnik podłogowy lub sufitowy o udźwigu minimum 150 kg	NIE			
Stanowisko pracy				
Wolna płaszczyzna ruchu o wymiarach, min. 90x90 cm przy biurku	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Blat biurka wysunięty o 30 cm od strony pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm	TAK			
Wysokość blatu biurka powinna wynosić 70 cm - 75 cm	TAK			
Szerokość blatu biurka minimum 90 cm	TAK			
Głębokość blatu minimum 60 cm	TAK			
Pod blatem roboczym przestrzeń niezabudowana o szerokości minimum 80 cm	TAK			
Możliwość podjechania pod biurko na głębokość minimum 60 cm	TAK			
Biurko od strony pracownika na wysokości od 70 cm do 75 cm	TAK			

2.18 Gabinety zabiegowe

Gabinet ortopedyczno-zabiegowy

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Przestrzeń przed wejściem				
Wolna płaszczyzna ruchu przed wejściem do gabinetu 150x150 cm	TAK			
Wolna płaszczyzna ruchu o wym. Min. 90x90 cm od strony otwierania drzwi	TAK			
Drzwi				
Próg o wysokości max. 2 cm	TAK			
Drzwi nieprzezroczyste - nie widać cienia	TAK			
Szerokość skrzydła drzwi min. 90 cm	TAK			
Drzwi oznaczone napisem na ścianie	NIE	Opracować jednolite oznaczenie dla wszystkich pomieszczeń spełniające kryteria dostępności. Zamontować oznaczenia z zachowaniem kryteriów dostępności.		TAK
Drzwi oznaczone informacją w alfabecie Braille'a	NIE			
Numer gabinetu na drzwiach na wysokości od 130 cm do 165 cm	NIE			TAK

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Drzwi kontrastowe względem płaszczyzny ściany - drzwi prowadzące do gabinetu kontrastowo oznaczone poprzez wykonanie całej powierzchni w kolorze kontrastującym z kolorem ściany (LRV > 30), lub oznaczenie ościeżnic w kolorze skontrastowanym z kolorem ściany (LRV > 30)	TAK			
Klamka/pochwyt o zaokrąglonych kształtach	NIE	Wymiana klamki		TAK
Klamka/pochwyt na wysokości 80-110 cm	TAK			
Lekkie drzwi nie wymagające użycia siły większej niż 25 N	TAK			
Akustyka drzwi Rw >= 35 db	TAK			
Możliwość zablokowania drzwi od wewnątrz	TAK			
Drzwi do gabinetu umożliwiają ich awaryjne otwarcie przez obsługę	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wnętrze gabinetu				
Wolna przestrzeń manewrowa nie mniejsza niż 150x150 cm	TAK			
Włączniki światła na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki	NIE	Zmiana miejsca zamontowania włączników światła i gniazd elektrycznych na właściwą wysokość		TAK
Gniazdo elektryczne od 40 cm do 100	NIE			
Równa płaszczyzna posadzki	TAK			
Natężenie oświetlenia światłem sztucznym E>= 500 lx	TAK			
Oświetlenie nie powodujące olśnień UGR<19	TAK			
Możliwość otwierania/zamykania okien z poziomu wysokości 80-110 cm	TAK			
Elementy zacieniające okna - rolety/żaluzje w przypadku silnego doświetlenia przez słońce	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Wentylacja grawitacyjna/mechaniczna pomieszczenia min 1,5m^3/h	TAK			
Gabinet lekarski wyposażony w umywalkę	TAK			
Przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 150x150cm	TAK			
Górna krawędź na wysokości 75 – 85 cm od posadzki	TAK			
Dolna krawędź nie niżej niż 60 – 70 cm od posadzki	NIE	Wymiana umywalki na niezabudowaną, spełniających kryteria dostępności.		TAK
Miejsce na nogi pod umywalka min. 30 cm	NIE			
Poręcze montowane po obu stronach umywalki	NIE	Montaż poręczy z zachowaniem kryteriów standardu dostępności		NIE
Prawa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki	NIE			NIE
Lewa poręcz na wysokości 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	NIE			NIE

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Bok umywalki znajduje się blisko ściany - jeden pochwyt opuszczany i jeden trwale przymocowany do ściany w odległości minimum 30 cm na wysokości od 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	NIE			NIE
Prawa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	NIE			NIE
Lewa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	NIE			NIE
Bateria uruchamianą dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie	TAK			
Bateria obsługiwana przy pomocy kurków (źle)	TAK			
Bateria z odpowiednio długą wylewką, tak aby osoby z mniejszą ruchomością rąk mogły podstawić dłonie pod strumień wody	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Lustro zamontowane w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki lub bezpośrednio nad umywalką	NIE	Zamontować lustro na właściwej wysokości.		TAK
Dozownik mydła, suszarka/ręcznik na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki i maksymalne i 30 cm od bocznej krawędzi umywalki	NIE	Zamontować dozowniki do mydła oraz ręcznik na odpowiedniej wysokości.		TAK
Wyposażenie gabinetu				
Siedziska z oparciami	TAK			
Siedziska z podłokietnikami	NIE	Zakup do gabinetów siedzisk spełniających kryteria dostępności: z podłokietnikami, szerokość siedziska minimum 50 cm; głębokość minimum 50 cm; siedziska z możliwością regulacji wysokości w przedziale od 42 cm do 48 cm		TAK
Szerokość siedziska minimum 50 cm	NIE			TAK
Głębokość siedziska minimum 50 cm	NIE			TAK
Siedziska z możliwością regulacji wysokości w przedziale od 42 cm do 48 cm	NIE			TAK

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Materiały, z których wykonane są meble matowe nieodbijające światła powodując olśnienia	TAK			
Kozetka dostępna z 2 stron	TAK			
Kozetka/leżanka o regulowanej wysokości w minimalnym zakresie od 42 do 48 cm	NIE	Zakup kozetki/leżanki o regulowanej wysokości w minimalnym zakresie od 42 do 48 cm		TAK
Wolna przestrzeń przy kozetce min. 90x150 cm	TAK			
Gabinet wyposażony w podnośnik podłogowy lub sufitowy o udźwigu minimum 150 kg	NIE	Zakup podnośnika		TAK
Strefa z kozetką wyposażona w parawan lub zasłonę	NIE	Wyposażyć strefę z kozetką w parawan lub zasłonę.		TAK
Stanowisko pracy				
Wolna płaszczyzna ruchu o wymiarach min. 90x90 cm przy biurku	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Blat biurka wysunięty o 30 cm od strony pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm	NIE	Wymiana części biurek w gabinetach na nowe, spełniające kryteria dostępności: Blat biurka wysunięty o 30 cm od strony pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm; Wysokość blatu biurka 70 cm - 75 cm; Szerokość minimum 90 cm; Głębokość minimum 60 cm.		TAK
Wysokość blatu biurka powinna wynosić 70 cm - 75 cm	TAK			
Szerokość blatu biurka minimum 90 cm	TAK			
Głębokość blatu minimum 60 cm	TAK			
Pod blatem roboczym przestrzeń niezabudowana o szerokości minimum 80 cm	TAK			
Możliwość podjechania pod biurko na głębokość minimum 60 cm	NIE	Jw.		TAK
Biurko od strony pracownika na wysokości od 70 cm do 75 cm	TAK			

Gabinet chirurgiczno-zabiegowy

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Przestrzeń przed wejściem				
Wolna płaszczyzna ruchu przed wejściem do gabinetu 150x150 cm	TAK			
Wolna płaszczyzna ruchu o wym. Min. 90x90 cm od strony otwierania drzwi	TAK			
Drzwi				
Próg o wysokości max. 2 cm	TAK			
Drzwi nieprzezroczyste - nie widać cienia	TAK			
Szerokość skrzydła drzwi min. 90 cm	TAK			
Drzwi oznaczone napisem na ścianie	NIE	Opracować jednolite oznaczenie dla wszystkich pomieszczeń spełniające kryteria dostępności. Zamontować oznaczenia z zachowaniem kryteriów dostępności.		TAK
Drzwi oznaczone informacją w alfabecie Braille'a	NIE			
Numer gabinetu na drzwiach na wysokości od 130 cm do 165 cm	NIE			TAK

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Drzwi kontrastowe względem płaszczyzny ściany - drzwi prowadzące do gabinetu kontrastowo oznaczone poprzez wykonanie całej powierzchni w kolorze kontrastującym z kolorem ściany (LRV > 30), lub oznaczenie ościeżnic w kolorze skontrastowanym z kolorem ściany (LRV > 30)	TAK			
Klamka/pochwyt o zaokrąglonych kształtach	NIE	Wymiana klamki		TAK
Klamka/pochwyt na wysokości 80-110 cm	TAK			
Lekkie drzwi nie wymagające użycia siły większej niż 25 N	TAK			
Akustyka drzwi Rw >= 35 db	TAK			
Możliwość zablokowania drzwi od wewnątrz	TAK			
Drzwi do gabinetu umożliwiają ich awaryjne otwarcie przez obsługę	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wnętrze gabinetu				
Wolna przestrzeń manewrowa nie mniejsza niż 150x150 cm	TAK			
Włączniki światła na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki	NIE	Zmiana miejsca zamontowania włączników światła i gniazd elektrycznych na właściwą wysokość		TAK
Gniazdo elektryczne od 40 cm do 100	NIE			
Równa płaszczyzna posadzki	TAK			
Natężenie oświetlenia światłem sztucznym E>= 500 lx	TAK			
Oświetlenie nie powodujące olśnień UGR<19	TAK			
Możliwość otwierania/zamykania okien z poziomu wysokości 80-110 cm	TAK			
Elementy zacieniające okna - rolety/żaluzje w przypadku silnego doświetlenia przez słońce	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Wentylacja grawitacyjna/mechaniczna pomieszczenia min 1,5m^3/h	TAK			
Gabinet lekarski wyposażony w umywalkę	TAK			
Przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 150x150cm	TAK			
Górna krawędź na wysokości 75 – 85 cm od posadzki	TAK			
Dolna krawędź nie niżej niż 60 – 70 cm od posadzki	NIE	Wymiana umywalki na niezabudowaną, spełniających kryteria dostępności.		TAK
Miejsce na nogi pod umywalka min. 30 cm	NIE			
Poręcze montowane po obu stronach umywalki	NIE	Montaż poręczy z zachowaniem kryteriów standardu dostępności		NIE
Prawa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki	NIE			NIE
Lewa poręcz na wysokości 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	NIE			NIE

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Bok umywalki znajduje się blisko ściany - jeden pochwyt opuszczany i jeden trwale przymocowany do ściany w odległości minimum 30 cm na wysokości od 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	NIE			NIE
Prawa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	NIE			NIE
Lewa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	NIE			NIE
Bateria uruchamianą dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie	TAK			
Bateria obsługiwana przy pomocy kurków (źle)	TAK			
Bateria z odpowiednio długą wylewką, tak aby osoby z mniejszą ruchomością rąk mogły podstawić dłonie pod strumień wody	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Lustro zamontowane w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki lub bezpośrednio nad umywalką	NIE	Zamontować lustro na właściwej wysokości.		TAK
Dozownik mydła, suszarka/ręcznik na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki i maksymalne i 30 cm od bocznej krawędzi umywalki	NIE	Zamontować dozowniki do mydła oraz ręcznik na odpowiedniej wysokości.		TAK
Wyposażenie gabinetu				
Siedziska z oparciami	TAK			
Siedziska z podłokietnikami	NIE	Zakup do gabinetów siedzisk spełniających kryteria dostępności: z podłokietnikami, szerokość siedziska minimum 50 cm; głębokość minimum 50 cm; siedziska z możliwością regulacji wysokości w przedziale od 42 cm do 48 cm		TAK
Szerokość siedziska minimum 50 cm	NIE			TAK
Głębokość siedziska minimum 50 cm	NIE			TAK
Siedziska z możliwością regulacji wysokości w przedziale od 42 cm do 48 cm	NIE			TAK

Wymóg standardu dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Materiały, z których wykonane są meble matowe nieodbijające światła powodując olśnienia	TAK			
Stół zabiegowy dostępny z 2 stron	TAK			
Stół zabiegowy/kozetka/leżanka /fotel do pobrań o regulowanej wysokości w minimalnym zakresie od 42 do 48 cm.	NIE	Zakup 2 stołów zabiegowych o regulowanej wysokości w minimalnym zakresie od 42 do 48 cm		TAK
Wolna przestrzeń przy stole zabiegowym min. 90x150 cm	TAK			
Gabinet wyposażony w podnośnik podłogowy lub sufitowy o udźwigu minimum 150 kg	NIE	Zakup podnośnika		TAK
Stanowisko pracy				
Wolna płaszczyzna ruchu o wymiarach min. 90x90 cm przy biurku	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Blat biurka wysunięty o 30 cm od strony pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm	NIE	Wymiana części biurek w gabinetach na nowe, spełniające kryteria dostępności: Blat biurka wysunięty o 30 cm od strony pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm; Wysokość blatu biurka 70 cm - 75 cm; Szerokość minimum 90 cm; Głębokość minimum 60 cm.		TAK
Wysokość blatu biurka powinna wynosić 70 cm - 75 cm	TAK			
Szerokość blatu biurka minimum 90 cm	TAK			
Głębokość blatu minimum 60 cm	TAK			
Pod blatem roboczym przestrzeń niezabudowana o szerokości minimum 80 cm	TAK			
Możliwość podjechania pod biurko na głębokość minimum 60 cm	NIE	Jw.		TAK
Biurko od strony pracownika na wysokości od 70 cm do 75 cm	TAK			

Gabinet dermatologiczno-zabiegowy

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Przestrzeń przed wejściem				
Wolna płaszczyzna ruchu przed wejściem do gabinetu 150x150 cm	TAK			
Wolna płaszczyzna ruchu o wym. Min. 90x90 cm od strony otwierania drzwi	TAK			
Drzwi				
Próg o wysokości max. 2 cm	TAK			
Drzwi nieprzezroczyste - nie widać cienia	TAK			
Szerokość skrzydła drzwi min. 90 cm	TAK			
Drzwi oznaczone napisem na ścianie	NIE	Opracować jednolite oznaczenie dla wszystkich pomieszczeń spełniające kryteria dostępności. Zamontować oznaczenia z zachowaniem kryteriów dostępności.		TAK
Drzwi oznaczone informacją w alfabecie Braille'a	NIE			
Numer gabinetu na drzwiach na wysokości od 130 cm do 165 cm	NIE			TAK

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Drzwi kontrastowe względem płaszczyzny ściany - drzwi prowadzące do gabinetu kontrastowo oznaczone poprzez wykonanie całej powierzchni w kolorze kontrastującym z kolorem ściany (LRV > 30), lub oznaczenie ościeżnic w kolorze skontrastowanym z kolorem ściany (LRV > 30)	TAK			
Klamka/pochwyt o zaokrąglonych kształtach	NIE	Wymiana klamki		TAK
Klamka/pochwyt na wysokości 80-110 cm	TAK			
Lekkie drzwi nie wymagające użycia siły większej niż 25 N	TAK			
Akustyka drzwi Rw >= 35 db	TAK			
Możliwość zablokowania drzwi od wewnątrz	TAK			
Drzwi do gabinetu umożliwiają ich awaryjne otwarcie przez obsługę	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wnętrze gabinetu				
Wolna przestrzeń manewrowa nie mniejsza niż 150x150 cm	TAK			
Włączniki światła na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki	NIE	Zmiana miejsca zamontowania włączników światła i gniazd elektrycznych na właściwą wysokość		TAK
Gniazdo elektryczne od 40 cm do 100	NIE			
Równa płaszczyzna posadzki	TAK			
Natężenie oświetlenia światłem sztucznym E>= 500 lx	TAK			
Oświetlenie nie powodujące olśnień UGR<19	TAK			
Możliwość otwierania/zamykania okien z poziomu wysokości 80-110 cm	TAK			
Elementy zacieniające okna - rolety/żaluzje w przypadku silnego doświetlenia przez słońce	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Wentylacja grawitacyjna/mechaniczna pomieszczenia min 1,5m^3/h	TAK			
Gabinet lekarski wyposażony w umywalkę	TAK			
Przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 150x150cm	TAK			
Górna krawędź na wysokości 75 – 85 cm od posadzki	TAK			
Dolna krawędź nie niżej niż 60 – 70 cm od posadzki	NIE	Wymiana umywalki na niezabudowaną, spełniających kryteria dostępności.		TAK
Miejsce na nogi pod umywalka min. 30 cm	NIE			
Poręcze montowane po obu stronach umywalki	NIE	Montaż poręczy z zachowaniem kryteriów standardu dostępności		NIE
Prawa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki	NIE			NIE
Lewa poręcz na wysokości 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	NIE			NIE

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Bok umywalki znajduje się blisko ściany - jeden pochwyt opuszczany i jeden trwale przymocowany do ściany w odległości minimum 30 cm na wysokości od 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	NIE			NIE
Prawa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	NIE			NIE
Lewa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	NIE			NIE
Bateria uruchamianą dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie	TAK			
Bateria obsługiwana przy pomocy kurków (źle)	TAK			
Bateria z odpowiednio długą wylewką, tak aby osoby z mniejszą ruchomością rąk mogły podstawić dłonie pod strumień wody	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Lustro zamontowane w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki lub bezpośrednio nad umywalką	NIE	Zamontować lustro na właściwej wysokości.		TAK
Dozownik mydła, suszarka/ręcznik na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki i maksymalne i 30 cm od bocznej krawędzi umywalki	NIE	Zamontować dozowniki do mydła oraz ręcznik na odpowiedniej wysokości.		TAK
Wyposażenie gabinetu				
Siedziska z oparciami	TAK			
Siedziska z podłokietnikami	NIE	Zakup do gabinetów siedzisk spełniających kryteria dostępności: z podłokietnikami, szerokość siedziska minimum 50 cm; głębokość minimum 50 cm; siedziska z możliwością regulacji wysokości w przedziale od 42 cm do 48 cm		TAK
Szerokość siedziska minimum 50 cm	NIE			TAK
Głębokość siedziska minimum 50 cm	NIE			TAK
Siedziska z możliwością regulacji wysokości w przedziale od 42 cm do 48 cm	NIE			TAK

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Materiały, z których wykonane są meble matowe nieodbijające światła powodując olśnienia	TAK			
Kozetka dostępna z 2 stron	TAK			
Kozetka/leżanka o regulowanej wysokości w minimalnym zakresie od 42 do 48 cm	NIE	Zakup kozetki/leżanki o regulowanej wysokości w minimalnym zakresie od 42 do 48 cm		TAK
Wolna przestrzeń przy kozetce min. 90x150 cm	TAK			
Gabinet wyposażony w podnośnik podłogowy lub sufitowy o udźwigu minimum 150 kg	NIE	Zakup podnośnika		TAK
Strefa z kozetką wyposażona w parawan lub zasłonę	NIE	Wyposażyć strefę z kozetką w parawan lub zasłonę.		TAK
Stanowisko pracy				
Wolna płaszczyzna ruchu o wymiarach min. 90x90 cm przy biurku	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Blat biurka wysunięty o 30 cm od strony pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm	NIE	Wymiana części biurek w gabinetach na nowe, spełniające kryteria dostępności: Blat biurka wysunięty o 30 cm od strony pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm; Wysokość blatu biurka 70 cm - 75 cm; Szerokość minimum 90 cm; Głębokość minimum 60 cm.		TAK
Wysokość blatu biurka powinna wynosić 70 cm - 75 cm	TAK			
Szerokość blatu biurka minimum 90 cm	TAK			
Głębokość blatu minimum 60 cm	TAK			
Pod blatem roboczym przestrzeń niezabudowana o szerokości minimum 80 cm	TAK			
Możliwość podjechania pod biurko na głębokość minimum 60 cm	NIE	Jw.		TAK
Biurko od strony pracownika na wysokości od 70 cm do 75 cm	TAK			

Gabinet otolaryngologiczno-zabiegowy

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Przestrzeń przed wejściem				
Wolna płaszczyzna ruchu przed wejściem do gabinetu 150x150 cm	TAK			
Wolna płaszczyzna ruchu o wym. Min. 90x90 cm od strony otwierania drzwi	TAK			
Drzwi				
Próg o wysokości max. 2 cm	TAK			
Drzwi nieprzezroczyste - nie widać cienia	TAK			
Szerokość skrzydła drzwi min. 90 cm	TAK			
Drzwi oznaczone napisem na ścianie	NIE	Opracować jednolite oznaczenie dla wszystkich pomieszczeń spełniające kryteria dostępności. Zamontować oznaczenia z zachowaniem kryteriów dostępności.		TAK
Drzwi oznaczone informacją w alfabecie Braille'a	NIE			
Numer gabinetu na drzwiach na wysokości od 130 cm do 165 cm	NIE			TAK

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Drzwi kontrastowe względem płaszczyzny ściany - drzwi prowadzące do gabinetu kontrastowo oznaczone poprzez wykonanie całej powierzchni w kolorze kontrastującym z kolorem ściany (LRV > 30), lub oznaczenie ościeżnic w kolorze skontrastowanym z kolorem ściany (LRV > 30)	TAK			
Klamka/pochwyt o zaokrąglonych kształtach	NIE	Wymiana klamki		TAK
Klamka/pochwyt na wysokości 80-110 cm	TAK			
Lekkie drzwi nie wymagające użycia siły większej niż 25 N	TAK			
Akustyka drzwi Rw >= 35 db	TAK			
Możliwość zablokowania drzwi od wewnątrz	TAK			
Drzwi do gabinetu umożliwiają ich awaryjne otwarcie przez obsługę	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wnętrze gabinetu				
Wolna przestrzeń manewrowa nie mniejsza niż 150x150 cm	TAK			
Włączniki światła na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki	NIE	Zmiana miejsca zamontowania włączników światła i gniazd elektrycznych na właściwą wysokość		TAK
Gniazdo elektryczne od 40 cm do 100	NIE			
Równa płaszczyzna posadzki	TAK			
Natężenie oświetlenia światłem sztucznym E>= 500 lx	TAK			
Oświetlenie nie powodujące olśnień UGR<19	TAK			
Możliwość otwierania/zamykania okien z poziomu wysokości 80-110 cm	TAK			
Elementy zacieniające okna - rolety/żaluzje w przypadku silnego doświetlenia przez słońce	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wentylacja grawitacyjna/mechaniczna pomieszczenia min 1,5m^3/h	TAK			
Gabinet lekarski wyposażony w umywalkę	TAK			
Przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 150x150cm	TAK			
Górna krawędź na wysokości 75 – 85 cm od posadzki	TAK			
Dolna krawędź nie niżej niż 60 – 70 cm od posadzki	NIE	Wymiana umywalki na niezabudowaną, spełniających kryteria dostępności.		TAK
Miejsce na nogi pod umywalka min. 30 cm	NIE			
Poręcze montowane po obu stronach umywalki	NIE	Montaż poręczy z zachowaniem kryteriów standardu dostępności		NIE
Prawa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki	NIE			NIE
Lewa poręcz na wysokości 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	NIE			NIE

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Bok umywalki znajduje się blisko ściany - jeden pochwyt opuszczany i jeden trwale przymocowany do ściany w odległości minimum 30 cm na wysokości od 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	NIE			NIE
Prawa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	NIE			NIE
Lewa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	NIE			NIE
Bateria uruchamianą dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie	TAK			
Bateria obsługiwana przy pomocy kurków (źle)	TAK			
Bateria z odpowiednio długą wylewką, tak aby osoby z mniejszą ruchomością rąk mogły podstawić dłonie pod strumień wody	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Lustro zamontowane w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki lub bezpośrednio nad umywalką	NIE	Zamontować lustro na właściwej wysokości.		TAK
Dozownik mydła, suszarka/ręcznik na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki i maksymalne i 30 cm od bocznej krawędzi umywalki	NIE	Zamontować dozowniki do mydła oraz ręcznik na odpowiedniej wysokości.		TAK
Wyposażenie gabinetu				
Siedziska z oparciami	TAK			
Siedziska z podłokietnikami	NIE	Zakup do gabinetów siedzisk spełniających kryteria dostępności: z podłokietnikami, szerokość siedziska minimum 50 cm; głębokość minimum 50 cm; siedziska z możliwością regulacji wysokości w przedziale od 42 cm do 48 cm		TAK
Szerokość siedziska minimum 50 cm	NIE			TAK
Głębokość siedziska minimum 50 cm	NIE			TAK
Siedziska z możliwością regulacji wysokości w przedziale od 42 cm do 48 cm	NIE			TAK

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Materiały, z których wykonane są meble matowe nieodbijające światła powodując olśnienia	TAK			
Fotel zabiegowy dostępny z 3 stron	TAK			
Stół zabiegowy/kozetka/leżanka /fotel do pobrań o regulowanej wysokości w minimalnym zakresie od 42 do 48 cm.	TAK			
Wolna przestrzeń przy fotelu zabiegowym min. 90x150 cm	TAK			
Gabinet wyposażony w podnośnik podłogowy lub sufitowy o udźwigu minimum 150 kg	NIE	Zakup podnośnika		TAK
Stanowisko pracy				
Wolna płaszczyzna ruchu o wymiarach min. 90x90 cm przy biurku	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Blat biurka wysunięty o 30 cm od strony pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm	NIE	Wymiana części biurek w gabinetach na nowe, spełniające kryteria dostępności: Blat biurka wysunięty o 30 cm od strony pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm; Wysokość blatu biurka 70 cm - 75 cm; Szerokość minimum 90 cm; Głębokość minimum 60 cm.		TAK
Wysokość blatu biurka powinna wynosić 70 cm - 75 cm	TAK			
Szerokość blatu biurka minimum 90 cm	TAK			
Głębokość blatu minimum 60 cm	TAK			
Pod blatem roboczym przestrzeń niezabudowana o szerokości minimum 80 cm	TAK			
Możliwość podjechania pod biurko na głębokość minimum 60 cm	NIE	Jw.		TAK
Biurko od strony pracownika na wysokości od 70 cm do 75 cm	TAK			

Gabinet ginekologiczno-zabiegowy

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Przestrzeń przed wejściem				
Wolna płaszczyzna ruchu przed wejściem do gabinetu 150x150 cm	TAK			
Wolna płaszczyzna ruchu o wym. Min. 90x90 cm od strony otwierania drzwi	TAK			
Drzwi				
Próg o wysokości max. 2 cm	TAK			
Drzwi nieprzezroczyste - nie widać cienia	TAK			
Szerokość skrzydła drzwi min. 90 cm	TAK			
Drzwi oznaczone napisem na ścianie	NIE	Opracować jednolite oznaczenie dla wszystkich pomieszczeń spełniające kryteria dostępności. Zamontować oznaczenia z zachowaniem kryteriów dostępności.		TAK
Drzwi oznaczone informacją w alfabecie Braille'a	NIE			
Numer gabinetu na drzwiach na wysokości od 130 cm do 165 cm	NIE			TAK

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Drzwi kontrastowe względem płaszczyzny ściany - drzwi prowadzące do gabinetu kontrastowo oznaczone poprzez wykonanie całej powierzchni w kolorze kontrastującym z kolorem ściany (LRV > 30), lub oznaczenie ościeżnic w kolorze skontrastowanym z kolorem ściany (LRV > 30)	TAK			
Klamka/pochwyt o zaokrąglonych kształtach	NIE	Wymiana klamki		TAK
Klamka/pochwyt na wysokości 80-110 cm	TAK			
Lekkie drzwi nie wymagające użycia siły większej niż 25 N	TAK			
Akustyka drzwi Rw >= 35 db	TAK			
Możliwość zablokowania drzwi od wewnątrz	TAK			
Drzwi do gabinetu umożliwiają ich awaryjne otwarcie przez obsługę	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wnętrze gabinetu				
Wolna przestrzeń manewrowa nie mniejsza niż 150x150 cm	TAK			
Włączniki światła na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki	NIE	Zmiana miejsca zamontowania włączników światła i gniazd elektrycznych na właściwą wysokość		TAK
Gniazdo elektryczne od 40 cm do 100	NIE			
Równa płaszczyzna posadzki	TAK			
Natężenie oświetlenia światłem sztucznym E>= 500 lx	TAK			
Oświetlenie nie powodujące olśnień UGR<19	TAK			
Możliwość otwierania/zamykania okien z poziomu wysokości 80-110 cm	TAK			
Elementy zacieniające okna - rolety/żaluzje w przypadku silnego doświetlenia przez słońce	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wentylacja grawitacyjna/mechaniczna pomieszczenia min 1,5m^3/h	TAK			
Gabinet lekarski wyposażony w umywalkę	TAK			
Przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 150x150cm	TAK			
Górna krawędź na wysokości 75 – 85 cm od posadzki	TAK			
Dolna krawędź nie niżej niż 60 – 70 cm od posadzki	NIE	Wymiana umywalki na niezabudowaną, spełniających kryteria dostępności.		TAK
Miejsce na nogi pod umywalka min. 30 cm	NIE			
Poręcze montowane po obu stronach umywalki	NIE	Montaż poręczy z zachowaniem kryteriów standardu dostępności		NIE
Prawa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki	NIE			NIE
Lewa poręcz na wysokości 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	NIE			NIE

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Bok umywalki znajduje się blisko ściany - jeden pochwyt opuszczany i jeden trwale przymocowany do ściany w odległości minimum 30 cm na wysokości od 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	NIE			NIE
Prawa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	NIE			NIE
Lewa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	NIE			NIE
Bateria uruchamianą dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie	TAK			
Bateria obsługiwana przy pomocy kurków (źle)	TAK			
Bateria z odpowiednio długą wylewką, tak aby osoby z mniejszą ruchomością rąk mogły podstawić dłonie pod strumień wody	TAK			

Wymóg standardu dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Lustro zamontowane w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki lub bezpośrednio nad umywalką	NIE	Zamontować lustro na właściwej wysokości.		TAK
Dozownik mydła, suszarka/ręcznik na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki i maksymalne i 30 cm od bocznej krawędzi umywalki	NIE	Zamontować dozowniki do mydła oraz ręcznik na odpowiedniej wysokości.		TAK
Wyposażenie gabinetu				
Siedziska z oparciami	TAK			
Siedziska z podłokietnikami	NIE	Zakup do gabinetów siedzisk spełniających kryteria dostępności: z podłokietnikami, szerokość siedziska minimum 50 cm; głębokość minimum 50 cm; siedziska z możliwością regulacji wysokości w przedziale od 42 cm do 48 cm		TAK
Szerokość siedziska minimum 50 cm	NIE			TAK
Głębokość siedziska minimum 50 cm	NIE			TAK
Siedziska z możliwością regulacji wysokości w przedziale od 42 cm do 48 cm	NIE			TAK

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Materiały, z których wykonane są meble matowe nieodbijające światła powodując olśnienia	TAK			
Fotel zabiegowy dostępny z 3 stron	TAK			
Stół zabiegowy/kozetka/leżanka /fotel do pobrań o regulowanej wysokości w minimalnym zakresie od 42 do 48 cm.	NIE	Zakup nowego fotela ginekologicznego o regulowanej wysokości w minimalnym zakresie od 42 do 48 cm		TAK
Wolna przestrzeń przy fotelu zabiegowym min. 90x150 cm	TAK			
Gabinet wyposażony w podnośnik podłogowy lub sufitowy o udźwigu minimum 150 kg	NIE	Zakup podnośnika		TAK
Strefa z kozetką wyposażona w parawan lub zasłonę	NIE	Wyposażyć strefę z kozetką w parawan lub zasłonę.		TAK
Stanowisko pracy				

Wymóg standardu dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wolna płaszczyzna ruchu o wymiarach min. 90x90 cm przy biurku	TAK			
Blat biurka wysunięty o 30 cm od strony pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm	NIE	Wymiana części biurek w gabinetach na nowe, spełniające kryteria dostępności: Blat biurka wysunięty o 30 cm od strony pacjenta w pasie o szerokości min. 90 cm; Wysokość blatu biurka 70 cm - 75 cm; Szerokość minimum 90 cm; Głębokość minimum 60 cm.		TAK
Wysokość blatu biurka powinna wynosić 70 cm - 75 cm	TAK			
Szerokość blatu biurka minimum 90 cm	TAK			
Głębokość blatu minimum 60 cm	TAK			
Pod blatem roboczym przestrzeń niezabudowana o szerokości minimum 80 cm	TAK			
Możliwość podjechania pod biurko na głębokość minimum 60 cm	NIE	Jw.		TAK
Biurko od strony pracownika na wysokości od 70 cm do 75 cm	TAK			

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

2.19 Toaleta

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Toaleta				
Na każdym piętrze placówki powinna być co najmniej jedna toaleta dla pacjentów z niepełnosprawnościami	NIE	Dostosować toalety na wszystkich kondygnacjach. Toaleta dostosowana tylko częściowo na parterze i pierwszym piętrze; na trzecim piętrze brak toalety dostosowanej.		TAK
Miejsce do manewrowania				
Wolna płaszczyzna ruchu przed wejściem do toalety 150x150 cm	TAK			
Wolna płaszczyzna ruchu o wym. min. 90x90 cm. od strony otwierania drzwi	TAK			
Drzwi				
Próg o wysokości 0 cm	TAK			
Drzwi nieprzezroczyste – nie widać cienia	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Szerokość skrzydła drzwi min. 90 cm.	TAK			
Drzwi oznaczone napisem na ścianie	NIE	Opracować jednolite oznaczenie dla wszystkich pomieszczeń spełniające kryteria dostępności. Zamontować oznaczenia z zachowaniem kryteriów dostępności.		TAK
Drzwi oznaczone informacją w alfabecie Braille'a	NIE			
Oznaczenia na drzwiach na wysokości od 130 cm do 165 cm.	NIE			TAK
Drzwi kontrastowe względem płaszczyzny ściany - drzwi prowadzące do gabinetu kontrastowo oznaczone poprzez wykonanie całej powierzchni w kolorze kontrastującym z kolorem ściany (LRV > 30), lub oznaczenie ościeżnic w kolorze skontrastowanym z kolorem ściany (LRV > 30)	NIE	Zwiększyć kontrast drzwi do toalety na parterze		TAK
Klamka/pochwyt o zaokrąglonych kształtach	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Klamka/pochwyt na wysokości 80-110 cm.	TAK			
Lekkie drzwi nie wymagające użycia siły większej niż 25 N	TAK			
Akustyka drzwi Rw>= 35 dB	TAK			
Możliwość zablokowania drzwi od wewnątrz	TAK			
Drzwi do toalety umożliwiają ich awaryjne otwarcie z zewnątrz przez obsługę	TAK			
Włącznik światła				
Włączniki światła na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki	TAK			
Miska ustępowa				
Przestrzeń manewrowa przed miską o wymiarach 150x150cm	TAK			
Po prawej stronie muszli ustępowej, przestrzeń wolna od przeszkód o szerokości min. 90 cm na 150 cm	NIE	Zapewnić po lewej stronie muszli ustępowej, przestrzeń wolna od przeszkód o szerokości min. 90 cm na 150 cm		TAK

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Po lewej stronie muszli ustępowej, przestrzeń wolna od przeszkód o szerokości min. 90 cm na 150 cm	TAK			
Miska ustępowa jednolita	TAK			
Miska ustępowa bez wycięć	TAK			
Miska ustępowa stabilna	TAK			
Górna krawędź deski na wysokości 42-48 c	TAK			
Jeśli dostęp do miski jest możliwy tylko z jednej strony oś muszli nie bliżej niż 45 cm od ściany	TAK			
Poręcze po obu stronach muszli	TAK			
Prawa poręcz w odległości 30 – 40 cm od osi muszli (do osi poręczy)	TAK			
Prawa poręcz na wysokości 70 - 85 cm (górna krawędź poręczy)	TAK			
Prawa poręcz wystaje 10 – 15 cm przed muszlę	NIE	Montaż poręczy aby spełniały kryteria dostępności.		TAK

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Lewa poręcz w odległości 30 – 40 cm od osi muszli (do osi poręczy)	TAK			
Lewa poręcz na wysokości 70 - 85 cm (górna krawędź poręczy)	TAK			
Lewa poręcz wystaje 10 – 15 cm przed muszlę	TAK			
Prawa poręcz długość 75 – 90 cm	NIE	Montaż poręczy aby spełniały kryteria dostępności.		TAK
Lewa poręcz długość 75 – 90 cm	NIE	Montaż poręczy aby spełniały kryteria dostępności.		TAK

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
W przypadku możliwości tylko jednostronnego przesiadania się, dopuszcza się montowanie jednego opuszczanego pochwytu i jednego mocowanego na stałe – po przeciwnej stronie względem miejsca odstawczego, na wysokości 70 - 85 cm od posadzki, długości min. 80 cm, mocowane 20 – 30 cm od ściany za miską ustępową,	tak			
Uruchamianie spłuczki automatyczne lub ręczne, nie może być to spłuczka obsługiwana za pomocą nogi	TAK			
Przycisk spłuczki z boku miski ustępowej na wysokości nieprzekraczającej 80 – 110 cm (górna krawędź przycisku)	NIE	Zamontować przycisk spłuczki z boku miski ustępowej na wysokości nieprzekraczającej 80 – 110 cm		TAK

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Papier toaletowy				
Na wysokości 60 – 70 cm od posadzki, w okolicy przedniej krawędzi miski ustępowej	NIE	Obniżyć uchwyt na papier		TAK
Na wysokości w okolicy przedniej krawędzi miski ustępowej	TAK			
Umywalka				
Przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 150x150 cm	NIE	Przebudować toalety tak aby zapewnić przestrzeń manewrową.		NIE
Górna krawędź na wysokości 75 – 85 cm od posadzki	TAK			
Dolna krawędź nie niżej niż 60 – 70 cm od posadzki	TAK			
Miejsce na nogi pod umywalka min 30 cm	TAK			
Poręcze montowane po obu stronach umywalki	NIE	Zamontować poręcze po obu stronach umywalki.		TAK
Prawa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Lewa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki	NIE	Zamontować poręcze spełniające kryteria dostępności.		TAK
Prawa poręcz na wysokości 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	TAK			
Lewa poręcz na wysokości 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	NIE	Zamontować poręcze spełniające kryteria dostępności.		TAK
Prawa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	TAK			
Lewa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	NIE	Zamontować poręcze spełniające kryteria dostępności		TAK
Bateria uruchamianą dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie	NIE	Zamontować baterię według standardu dostępności dla AOS.		TAK
Bateria obsługiwana przy pomocy kurków (źle)	NIE			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Bateria z odpowiednio długą wylewką, tak aby osoby z mniejszą ruchomością rąk mogły podstawić dłonie pod strumień wody	NIE			
Lustro zamontowane w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki lub bezpośrednio nad umywalką	NIE	Zamontować lustro w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki lub bezpośrednio nad umywalką		TAK
Dozownik mydła, suszarka/ręcznik na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki i maksymalnej 30 cm od bocznej krawędzi umywalki	TAK			TAK
Alarm	**brak**			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Toalety wyposażone w przycisk lub linkę wzywania pomocy, znajdującą się na maksymalnej wysokości 40 cm od poziomu posadzki – linka/przycisk powinny aktywować alarm w pomieszczeniu obsługi	NIE	Wyposażenie toalety w przycisk lub linkę wzywania pomocy, znajdującą się na maksymalnej wysokości 40 cm od poziomu posadzki – linka/przycisk powinny aktywować alarm w pomieszczeniu obsługi. Uruchamianie urządzeń alarmowych w toalecie nie powinno wymagać siły przekraczającej 30 N		TAK
Uruchamianie urządzeń alarmowych w toalecie nie wymaga siły przekraczającej 30 N	NIE			TAK
Ściany i podłogi				
Ściany i podłogi są ze sobą skontrastowane	NIE	Zastosować kontrasty ścian, podłóg.		TAK
Gdy nie ma możliwości skontrastowania ścian i podłóg - zastosowano bezspoinowe cokoły w kontrastowym kolorze	NIE	Zastosować bezspoinowe cokoły w kontrastowym kolorze		TAK

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Wszystkie powierzchnie ścian oraz wszystkie powierzchnie podłóg mają jednolitą barwę, bez wzorów lub o wzorach o kontraście kolorystycznym mniejszym od LRV=20	TAK			
Równa płaszczyzna posadzki	TAK			
Podłogi i posadzki w toaletach wykonywane z materiałów antypoślizgowych – wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż R10	TAK			
Wszystkie odpływy wody z poziomu posadzki oraz kratki podłogowe poza przestrzenią manewrową wózka w przypadku zagłębienia tych elementów poniżej poziomu posadzki	NIE DOTYCZY			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Brak powierzchni połyskliwych, powodujących zjawisko olśnienia UGR<19	TAK			

2.20 Komfortka

NIE DOTYCZY: W budynku nie ma pomieszczenia dedykowanego celom komfortki.

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Przestrzeń przed wejściem				
Wolna płaszczyzna ruchu przed wejściem do gabinetu 150x150 cm				
Wolna płaszczyzna ruchu o wym. min. 90x90 cm. od strony otwierania drzwi				
Wysokość ciągów komunikacyjnych wynosi minimum 220 cm				
Drzwi				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Próg o wysokości max. 2 cm				
Drzwi nieprzezroczyste - nie widać cienia				
Szerokość skrzydła drzwi min. 90 cm				
Drzwi oznaczone napisem na ścianie				
Drzwi oznaczone informacją w alfabecie Braille'a				
Numer gabinetu na drzwiach na wysokości od 130 cm do 165 cm				
Drzwi kontrastowe względem płaszczyzny ściany - drzwi prowadzące do gabinetu kontrastowo oznaczone poprzez wykonanie całej powierzchni w kolorze kontrastującym z kolorem ściany (LRV > 30), lub oznaczenie ościeżnic w kolorze skontrastowanym z kolorem ściany (LRV > 30)				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Klamka/pochwyt o zaokrąglonych kształtach				
Klamka/pochwyt na wysokości 80-110 cm				
Lekkie drzwi nie wymagające użycia siły większej niż 25 N				
Akustyka drzwi Rw>= 35 dB				
Możliwość zablokowania drzwi od wewnątrz				
Drzwi do komfortki umożliwiają ich awaryjne otwarcie przez obsługę				
Pomieszczenie				
Wolna przestrzeń manewrowa nie mniejsza niż 150x150 cm				
Włączniki światła na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki				
Gniazdo elektryczne od 40 cm do 100				
Równa płaszczyzna posadzki				
Posadzka antypoślizgowa R>=10				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Natężenie oświetlenia światłem sztucznym E>= 500 lx				
Oświetlenie nie powodujące olśnień UGR<19				
Możliwość otwierania/zamykania okien z poziomu wysokości 80-110 cm				
Elementy zacieniające okna - rolety/żaluzje w przypadku silnego doświetlenia przez słońce				
Wentylacja grawitacyjna/mechaniczna pomieszczenia min 1,5m3/h				
Gabinet zabiegowy wyposażony w umywalkę				
Przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 150x150cm				
Górna krawędź na wysokości 75 – 85 cm od posadzki				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Dolna krawędź nie niżej niż 60 – 70 cm od posadzki				
Miejsce na nogi pod umywalka min 30 cm				
Poręcze montowane po obu stronach umywalki				
Prawa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki				
Lewa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę				
Bateria uruchamianą dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie				
Bateria obsługiwana przy pomocy kurków (źle)				
Bateria z odpowiednio długą wylewką, tak aby osoby z mniejszą ruchomością rąk mogły podstawić dłonie pod strumień wody				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Lustro zamontowane w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki lub bezpośrednio nad umywalką				
Dozownik mydła, suszarka/ręcznik na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki i maksymalnej 30 cm od bocznej krawędzi umywalki				
Wyposażenie				
Przewijak dla dorosłych/leżanka musi być wolna przestrzeń do poruszania się wzdłuż dłuższego boku min 150 x 90 cm.				
Jeżeli przewijak jest składany, po rozłożeniu nie może zmniejszać tej przestrzeni				
Wymiary przewijaka: min. 120 na 200 cm;				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Wysokość górnej krawędzi przewijaka 45 – 55 cm				
Minimalny udźwig przewijaka 150 kg				
Wysokość płyty przewijaka regulowana od 40 do 100 cm od podłogi				
Siła potrzebna do rozłożenia i regulacji przewijaka nie większa niż 25 N				
Biurko od strony pracownika na wysokości od 70 cm do 75 cm				
Alarm				
Komfortka wyposażona w przycisk lub linkę wzywania pomocy, znajdującą się na maksymalnej wysokości 40 cm od poziomu posadzki – linka/przycisk powinny aktywować alarm w pomieszczeniu obsługi				
Uruchamianie urządzeń alarmowych w toalecie				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
nie wymaga siły przekraczającej 30 N				
W pomieszczeniu powinny być co najmniej dwa wieszaki, jeden na wysokości 180 cm, drugi na wysokości 110 cm.				
W pomieszczeniu powinien znajdować się podnośnik sufitowy lub podłogowy o udźwigu min. 150 kg.				
W pomieszczaniu powinny znajdować się duże kosze na odpady				

POMIESZCZENIE TOWARZYSZĄCE

2.21 Pokój dla osoby z dzieckiem

NIE DOTYCZY: W budynku nie ma pokoju dla osoby z dzieckiem.

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Miejsce przed wejściem				
Wolna płaszczyzna ruchu przed wejściem do pokoju 150x150 cm				
Wolna płaszczyzna ruchu o wym. min. 90x90 cm. od strony otwierania drzwi				
Drzwi				
Próg o wysokości max. 2 cm				
Drzwi nieprzezroczyste - nie widać cienia				
Szerokość skrzydła drzwi min. 90 cm				
Drzwi oznaczone napisem na ścianie				
Drzwi oznaczone informacją w alfabecie Braille'a				
Numer gabinetu na drzwiach na wysokości od 130 cm do 165 cm.				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Drzwi kontrastowe względem płaszczyzny ściany - drzwi prowadzące do gabinetu kontrastowo oznaczone poprzez wykonanie całej powierzchni w kolorze kontrastującym z kolorem ściany (LRV > 30), lub oznaczenie ościeżnic w kolorze skontrastowanym z kolorem ściany (LRV > 30)				
Klamka/pochwyt o zaokrąglonych kształtach				
Klamka/pochwyt na wysokości 80-110 cm.				
Lekkie drzwi nie wymagające użycia siły większej niż 25 N				
Akustyka drzwi Rw>= 35 dB				
Możliwość zablokowania drzwi od wewnątrz				
Drzwi do gabinetu umożliwiają ich awaryjne otwarcie przez obsługę,				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wnętrze pomieszczenie				
Wolna przestrzeń manewrowa nie mniejsza niż 150x150 cm.				
Włączniki światła na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki,				
Gniazdo elektryczne od 40 cm do 100				
Równa płaszczyzna posadzki				
Posadzka antypoślizgowa R>=10				
Oświetlenie równomierne światłem sztucznym				
Oświetlenie nie powodujące olśnień UGR<19				
Możliwość otwierania/zamykania okien z poziomu wysokości 80-110 cm				
Wentylacja grawitacyjna/mechaniczna pomieszczenia min 1,5m3/h				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Blat bez zabudowy, tak by umożliwić podjazd osobie na wózku				
Pomieszczenie wyposażone w przewijak dla niemowląt naścienny rozkładany lub wolnostojący				
Fotel/sofa z podłokietnikami do karmienia				
Umywalka				
Przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 150x150 cm				
Górna krawędź na wysokości 75 – 85 cm od posadzki,				
Dolna krawędź nie niżej niż 60 – 70 cm od posadzki,				
Miejsce na nogi pod umywalka min 30 cm				
Poręcze montowane po obu stronach umywalki				
Prawa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Lewa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki				
Prawa poręcz na wysokości 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)				
Lewa poręcz na wysokości 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)				
Bok umywalki znajduje się blisko ściany - jeden pochwyt opuszczany i jeden trwale przymocowany do ściany w odległości minimum 30 cm na wysokości od 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)				
Prawa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę				
Lewa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Bateria uruchamianą dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie				
Bateria obsługiwana przy pomocy kurków (źle)				
Bateria z odpowiednio długą wylewką, tak aby osoby z mniejszą ruchomością rąk mogły podstawić dłonie pod strumień wody				
Lustro zamontowane w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki lub bezpośrednio nad umywalką				
Dozownik mydła, suszarka/ręcznik na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki i maksymalnej 30 cm od bocznej krawędzi umywalki				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Przewijak				
Wolna przestrzeń przy dłuższym boku przewijaka min. szerokości 90 cm x długości 150 cm				
W przypadku przewijaka rozkładanego - przyściennego, przewijak po rozłożeniu/opuszczeniu nie może zmniejszać wymaganych przestrzeni manewrowych				
Powinien zapewniać utrzymanie ciężaru przynajmniej 25 kg				
Powierzchnia użytkowa przewijaka co najmniej 50 cm szerokości i 70 cm długości				
Przewijak powinien być na wysokości 90 cm				

2.22 Pomieszczenie dla personelu /socjalne

(obszar badany w czasie audytu dostępności, wyłączony z wnioskowania o grant)

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego
Miejsce przed wejściem			
Wolna płaszczyzna ruchu przed wejściem do pokoju 150x150 cm	TAK		
Wolna płaszczyzna ruchu o wym. min. 90x90 cm. od strony otwierania drzwi	TAK		
Drzwi			
Próg o wysokości max. 2 cm	TAK		
Drzwi nieprzezroczyste - nie widać cienia	TAK		
Szerokość skrzydła drzwi min. 90 cm.	TAK		
Drzwi oznaczone napisem na ścianie	NIE	Opracować jednolite oznaczenie dla wszystkich pomieszczeń spełniające kryteria dostępności. Zamontować oznaczenia z zachowaniem kryteriów dostępności.	
Drzwi oznaczone informacją w alfabecie Braille'a	NIE	Jw.	

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**
Numer gabinetu na drzwiach na wysokości od 130 cm do 165 cm.	NIE	Jw.	
Drzwi kontrastowe względem płaszczyzny ściany - drzwi prowadzące do gabinetu kontrastowo oznaczone poprzez wykonanie całej powierzchni w kolorze kontrastującym z kolorem ściany (LRV > 30), lub oznaczenie ościeżnic w kolorze skontrastowanym z kolorem ściany (LRV > 30)	TAK		
Klamka/pochwyt o zaokrąglonych kształtach	TAK		
Klamka/pochwyt na wysokości 80-110 cm.	TAK		
Lekkie drzwi nie wymagające użycia siły większej niż 25 N	TAK		
Akustyka drzwi Rw>= 35 dB	TAK		
Wnętrze pomieszczenie			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**
Wolna przestrzeń manewrowa nie mniejsza niż 150x150 cm.	TAK		
Włączniki światła na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki.	NIE	Zmiana miejsca zamontowania włącznika światła na wysokość 110 cm.	TAK
Gniazdo elektryczne od 40 cm do 100	NIE	Zmienić położenie gniazd elektrycznych.	TAK
Równa płaszczyzna posadzki	TAK		
Posadzka antypoślizgowa R>=10	TAK		
Oświetlenie równomierne światłem sztucznym	TAK		
Oświetlenie nie powodujące olśnień UGR<19	TAK		
Możliwość otwierania/zamykania okien z poziomu wysokości 80-110 cm.	TAK		
Wentylacja grawitacyjna/mechaniczna pomieszczenia min 1,5m3/h	TAK		

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego
Urządzenia muszą być umieszczone na kontrastowym tle	NIE	Zmienić tło na kontrastowe względem urządzeń.	
Zlew i umywalka			
Przestrzeń manewrowa przed umywalką/zlewem o wymiarach 150x150 cm	TAK	Wymiana zlewu i umywalki w pokoju socjalnych, na spełniające kryteria dostępności. Zmienić zlew na niezabudowany.	
Górna krawędź na wysokości 75 – 85 cm od posadzki,	TAK	Wymiana zlewu i umywalki w pokoju socjalnych, na spełniające kryteria dostępności. Zmienić zlew na niezabudowany.	
Dolna krawędź nie niżej niż 60 – 70 cm od posadzki,	NIE		
Miejsce na nogi pod umywalka min 30 cm	NIE		
Poręcze montowane po obu stronach umywalki	NIE	Montaż poręczy zgodnie z kryteriami dostępności	
Prawa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki	NIE		
Lewa poręcz w odległości od 10 cm do 25 cm od krawędzi umywalki	NIE		
Prawa poręcz na wysokości 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	NIE		

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego
Lewa poręcz na wysokości 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	NIE		
Bok umywalki znajduje się blisko ściany - jeden pochwyt opuszczany i jeden trwale przymocowany do ściany w odległości minimum 30 cm na wysokości od 70 cm do 85 cm (górna krawędź pochwytu)	NIE		
Prawa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	NIE		
Lewa poręcz wystaje 10-15 cm przed umywalkę	NIE		
Bateria uruchamianą dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie	TAK		
Bateria obsługiwana przy pomocy kurków (źle)	TAK		

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**
Bateria z odpowiednio długą wylewką, tak aby osoby z mniejszą ruchomością rąk mogły podstawić dłonie pod strumień wody	NIE	Zamontować baterię z przedłużonym uchwytem	
Lustro zamontowane w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki lub bezpośrednio nad umywalką	NIE	Zamontować lustro w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki lub bezpośrednio nad umywalką	
Dozownik mydła, suszarka/ręcznik na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki i maksymalnej 30 cm od bocznej krawędzi umywalki,	TAK		
Blat roboczy			
Wysokość blatu wynosi 70 – 80 cm na długości 90 cm	TAK		

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**
Pusta przestrzeń na podjazd wózka o szerokości min. 80 cm i głębokości min. 60 cm,	NIE	Usunąć zabudowę	NIE
Stół jadalny			
Wysokość blatu wynosi 70 – 80 cm,	TAK		
Pusta przestrzeń na podjazd wózka o szerokości min. 80 cm i głębokości min. 60 cm,	TAK		
Szafki			
Szafki/szuflady do wysokości blatu.	NIE	Zmiana mebli	TAK
Szuflady w szafkach powinny posiadać blokadę przeciwko możliwości całkowitego wyciągnięcia szuflady,	TAK		
Uchwyty w kształcie litery „C”	TAK		

2.23 Pies asystujący

(obszar badany w czasie audytu dostępności, wyłączony z wnioskowania o grant)

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego
1. Pies asystujący/do dogoterapii			
Pies asystujący ma prawo wstępu do placówki i do każdego gabinetu, który działa w jej ramach	TAK		

EWAKUACJA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

2.24 Ewakuacja

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Oznaczenia ewakuacyjne				
Czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych	TAK			
Plan ewakuacji				
Graficzny plan ewakuacji, zlokalizowany w łatwym do znalezienia miejscu	TAK			
System alarmowy				
Akustyczny system powiadamiania alarmowego w całym obiekcie	TAK			
Wizualny system powiadamiania alarmowego w całym obiekcie	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Wizualne elementy ostrzegawcze w miejscach widocznych dla pacjentów	TAK			
Przycisk alarmu na wysokości od 80 cm do 110 cm od podłogi	TAK			
Procedura ewakuacji				
Należy zapewnić w procedurze ewakuacji zapisy gwarantujące osobom z szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób	TAK			
Drzwi wejściowe				
Sprężenie drzwi wejściowych automatycznych z systemem przeciwpożarowym (w sytuacji alarmowej wypadku drzwi powinny otworzyć się automatycznie i zostać w tej pozycji).	NIE DOTYCZY		Drzwi zabytkowe, wymiana wymaga zgody konserwatora zabytków.	
Oświetlenie awaryjne				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Oświetlenie awaryjne w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych	TAK			

2.25 Dodatkowe działania dla bezpieczeństwa osób ze szczególnymi potrzebami

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Informacje dotykowe				
Oznaczenia dotykowe – wypukłe piktogramy i kierunkowskazy	NIE	Zapewnić oznaczenia dotykowe – wypukłe piktogramy i kierunkowskazy		NIE
Urządzenia do ewakuacji				
Maty ewakuacyjne	NIE	Wyposażenie Placówki w urządzenia do ewakuacji i przeszkolenie personelu w tym zakresie		NIE
Krzesła ewakuacyjne	NIE			NIE
Materace ewakuacyjne	NIE			NIE
Szkolenia dla personelu	NIE			NIE
Pomieszczenie oczekiwania na ratunek				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Jest/brak	TAK			
Informacja wizualna				
Wyświetlanie komunikatów alarmowych na ekranach	TAK			

3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

3.1 Wsparcie komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami – słuch i mowa

Wypełniamy tylko białe pola. W kolumnie **„Czy aktualnie jest spełniony wymóg?”** wpisujemy TAK lub NIE lub CZĘŚCIOWO. Jeżeli odpowiedź brzmi TAK, nie wypełniamy kolumny „**Działanie poprawiające dostępność”.** Jeżeli odpowiedź jest NIE lub CZĘŚCIOWO, to w kolumnie „**Działanie poprawiające dostępność”** wpisujemy dokładny opis działań, jakie powinna podjąć placówka, aby poprawić dostępność dla danego parametru. Jeżeli nie jest możliwe działanie poprawiające dostępność (np. budynek zabytkowy, problem z uzyskaniem zgody na przebudowę) należy wpisać konkretny powód braku realizacji. Jeżeli zdaniem audytora działanie może być zrealizowane w ramach grantu „Dostępność Plus dla AOS”, w ostatniej kolumnie wpisujemy **TAK.**

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Informacja o dostępnych formach kontaktu				
Czy Placówka umieszcza na swojej stronie internetowej informacje, z jakich form komunikacji mogą skorzystać pacjenci ze szczególnymi potrzebami.	NIE	umieszczenie na stronie internetowej informacji, z jakich form komunikacji mogą skorzystać pacjenci ze szczególnymi potrzebami		TAK
Czy Placówka umieszcza na czytelnej tablicy informacyjnej wewnątrz budynku informacje, z jakich form komunikacji mogą skorzystać pacjenci ze szczególnymi potrzebami.	NIE	umieszczenie na czytelnej tablicy informacyjnej wewnątrz budynku informacji, z jakich form komunikacji mogą skorzystać pacjenci ze szczególnymi potrzebami		TAK
Kontakt poprzez formularz kontaktowy oraz e-mail				
Czy Placówka zapewnia możliwość kontaktu poprzez wysłanie wiadomości na wskazany adres e-mail. Pacjent otrzymuje informację zwrotną na wskazany adres e-mailowy.	TAK			
Czy Placówka zapewnia możliwość kontaktu poprzez formularz kontaktowy, który jest wypełniany przez pacjenta na stronie internetowej placówki. Pacjent otrzymuje informację zwrotną na wskazany adres e-mailowy.	TAK			

Wiadomości tekstowe SMS, MMS lub z wykorzystaniem komunikatorów				
Placówka uruchamia alternatywne względem linii telefonicznej kanały komunikacji. Mogą one obejmować odbieranie i wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS, MMS) Każda odebrana wiadomość SMS, MMS jest potwierdzana przez wysłanie informacji zwrotnej o podejmowanych działaniach, w tym o przybliżonym czasie obsługi.	TAK			
Placówka uruchamia alternatywne względem linii telefonicznej kanały komunikacji poprzez obsługę komunikatorów internetowych (w tym chatbotów), zgodnych ze standardem WCAG 2.1. Każda odebrana wiadomość jest potwierdzana przez wysłanie informacji zwrotnej o podejmowanych działaniach, w tym o przybliżonym czasie obsługi.	TAK			

Połączenia wideo				
Czy Placówka umożliwia korzystanie z komunikatorów internetowych do bezpośredniego kontaktu między pacjentem (lub jego przedstawicielami) a placówką medyczną. Podczas połączenia wideo mogą być przetwarzane dane osobowe pacjenta i lekarza. Należy wówczas zachować zasady wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych.	TAK			

Strona internetowa				
Czy Placówka na swojej stronie internetowej publikuje treści dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami i umożliwia komunikację wielokanałową (za pośrednictwem różnych sposobów komunikacji). Osoby odpowiedzialne za utrzymanie strony internetowej powinny mieć niezbędną wiedzę dotyczącą publikacji dostępnych treści.	NIE	Publikowanie stronie internetowej treści dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami i umożliwienie komunikacji wielokanałowej (za pośrednictwem różnych sposobów komunikacji). Osoby odpowiedzialne za utrzymanie strony internetowej powinny mieć niezbędną wiedzę dotyczącą publikacji dostępnych treści.		NIE
Informacja o dostępnych formach komunikacji				
Czy Placówka umieszcza na swojej stronie internetowej oraz na czytelnej tablicy informacyjnej wewnątrz budynku informacje, z których form komunikacji mogą skorzystać pacjenci ze szczególnymi potrzebami.	NIE	Umieszczenie na stronie internetowej oraz na czytelnej tablicy informacyjnej wewnątrz budynku informacji, z których form komunikacji mogą skorzystać pacjenci ze szczególnymi potrzebami.		NIE
Czy informacja zawiera opis formy komunikacji, grupy odbiorców, do których jest skierowana.	NIE	Informacja powinna zawierać opis formy komunikacji, grupy odbiorców, do których jest skierowana		NIE

Czy została opisana każda forma komunikacji i grupy odbiorców, do których jest ona skierowana.	NIE	Powinna być opisana każda forma komunikacji i grupy odbiorców, do których jest ona skierowana		NIE
Czy Placówka zapewnia materiały informacyjne, instrukcje obsługi wybranych urządzeń i sposobów komunikacji, również w formatach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.	TAK	Zapewnienie materiałów informacyjnych, instrukcji obsługi wybranych urządzeń i sposobów komunikacji, również w formatach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu		NIE

3.2 Sprzęt wspierający osoby z trudnościami w słyszeniu i mówieniu

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Pętle indukcyjne, systemy FM, IR, Bluetooth i inne				
Czy Placówka zapewnia pętlę indukcyjną, która służy do wspomagania słuchu i zwiększa komfort słyszenia osób słabosłyszących, które korzystają z aparatu słuchowego oraz implantów słuchowych.	TAK			TAK
Czy alternatywą dla pętli indukcyjnej są inne systemy oparte na zastosowaniu nadajników i odbiorników FM, IR, Bluetooth.	TAK			TAK
Obsługa urządzeń przez personel				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Czy Personel placówki ma wiedzę i umiejętności, które pozwolą pomóc pacjentowi w wyborze i użytkowaniu urządzenia.	TAK			TAK
Czy przeszkolono personel w tym zakresie.	TAK			TAK
Czy Pracownicy placówki obsługują wybrane przez pacjenta urządzenie – pętlę indukcyjną lub inny system wspomagania słyszenia.	TAK			TAK
Oznaczenie punktów obsługi pacjenta wyposażonych w urządzenia wspomagające słyszenie				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Czy Punkty obsługi pacjenta są wyposażone w pętlę indukcyjną lub inne urządzenie wspomagające słyszenie należy oznakować w sposób widoczny i jednoznaczny za pomocą piktogramu zgodnego z normą ETSI EN 301 462 (2000-03).	TAK			
Czy Punkty obsługi pacjenta są oznakowane w sposób widoczny i jednoznaczny za pomocą piktogramu zgodnego z normą ETSI EN 301 462 (2000-03).	TAK			TAK
Dodatkowe systemy komunikacji				
Czy Pacjent może skorzystać z rozwiązania, które w jego przypadku będzie najskuteczniejsze dla efektywnego porozumiewania się z personelem placówki.	TAK			
Instrukcja obsługi				

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Czy Placówka zapewnia materiały informacyjne i instrukcje obsługi dostępnych urządzeń wspomagających komunikację i w razie potrzeby przekazuje te materiały pacjentom.	NIE	zapewnienie materiałów informacyjnych i instrukcji obsługi dostępnych urządzeń wspomagających komunikację i w razie potrzeby przekazywanie tych materiałów pacjentom		NIE

ORGANIZACJA I PROCEDURY ZAPEWNIJĄCE DOSTĘPNOŚĆ

3.3 Informacje o zakresie działalności placówki zamieszczone na stronie internetowej

(obszar do zbadania w trakcie audytu w celu zbadania dostępności podmiotu, wyłączone z wnioskowania o grant)

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego
Opis działalności placówki w formie pliku tekstowego			
Informacja w dokumencie powinna mieć: jednolity kolor, odpowiedni kontrast, czcionkę bezszeryfową i w odpowiednim rozmiarze (minimum 14 punktów), interlinię 1,5 wiersza, wyrównanie do lewego marginesu, czarny druk, brak zbędnych grafik.	NIE	Utworzenie opisu działalności placówki w formie pliku tekstowego. Informacja w dokumencie powinna mieć: jednolity kolor, odpowiedni kontrast, czcionkę bezszeryfową i w odpowiednim rozmiarze (minimum 14 punktów), interlinię 1,5 wiersza, wyrównanie do lewego marginesu, czarny druk, brak zbędnych grafik.	
Opis działalności placówki w polskim języku migowym			
Czy Placówka zamieszcza na stronie internetowej plik w polskim języku migowym do pobrania lub zapewnia możliwość odtworzenia go wprost ze strony.	NIE	Zamieszczenie na stronie internetowej pliku w polskim języku migowym. Plik powinien spełniać kryteria dostępności.	

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego
Rozmiar pliku powinien być zoptymalizowany, a sam plik łatwy do odtworzenia na różnych platformach i urządzeniach.	NIE		
W nagraniu powinna wystąpić osoba biegle posługująca się polskim językiem migowym	NIE		
Opis działalności placówki w języku łatwym do czytania (ETR)			
Czy Informację o zakresie działalności placówki redagowano zgodnie z zasadami tworzenia tekstu łatwego do czytania i zrozumienia.	NIE	Utworzenie opisu działalności placówki w języku łatwym do czytania (ETR)	
Aktualizacja strony internetowej			
Czy informacje na stronie internetowej placówki są sprawdzane i aktualizowane co najmniej raz na pół roku lub bez zbędnej zwłoki, gdy coś się zmienia.	TAK		
Rejestr dostępu alternatywnego			
Czy placówka prowadzi rejestr sytuacji, w którym użyto alternatywnych rozwiązań do zapewnienia dostępności?	NIE	prowadzenie rejestru sytuacji, w którym użyto alternatywnych rozwiązań do zapewnienia dostępności	

3.4 Wniosek o poprawę komunikacji

(obszar do zbadania w trakcie audytu w celu zbadania dostępności podmiotu, wyłączone z wnioskowania o grant)

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego
Komunikacja na wniosek pacjenta			
Czy Placówka zapewnia osobie ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w sposób przez nią preferowany i dostosowany do jej potrzeb (np. poczta elektroniczna, telefon, wiadomości SMS, MMS, tłumacz języka migowego, tekst powiększony, system komunikacji dla osób głuchoniewidomych komunikacja alternatywna i wspomagająca).	NIE	Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w sposób przez nią preferowany i dostosowany do jej potrzeb (np. poczta elektroniczna, telefon, wiadomości SMS, MMS, tłumacz języka migowego, tekst powiększony, system komunikacji dla osób głuchoniewidomych komunikacja alternatywna i wspomagająca).	
Czy Pacjenci mogą zgłosić potrzebę wybranej formy komunikacji z placówką we wniosku składanym w formie papierowej lub elektronicznej.	TAK		
Czy Wniosek zawiera: dane teleadresowe osoby ze szczególnymi potrzebami, opis bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej komunikację, wskazanie preferowanej formy komunikacji, czas planowanego kontaktu z placówką.	TAK		
Czy Placówka zamieszcza na stronie internetowej wzór Wniosku, a także informację, w jaki sposób pacjent może złożyć wniosek oraz jak i kiedy otrzyma odpowiedź.	NIE	zamieszczenie na stronie internetowej wzoru Wniosku, a także informacji, w jaki sposób pacjent może złożyć wniosek oraz jak i kiedy otrzyma odpowiedź	

Złożenie wniosku przez osoby trzecie			
Czy Placówka umożliwia złożenie wniosku przez osobę trzecią, która reprezentuje pacjenta (np. opiekun, członek rodziny, bliska osoba) na podstawie upoważnienia.	TAK		

3.5 Organizacja dostępności w placówce

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość za-stosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Koordynator do spraw dostępności				
Czy Placówka wyznaczyła co najmniej jedną osobę, która pełni funkcję koordynatora do spraw dostępności	TAK			
Czy dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności (e-mail, numer telefonu służbowego) są zamieszczone na stronie internetowej placówki.	NIE	Zamieszczenie na stronie internetowej placówki dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności (e-mail, numer telefonu służbowego)		TAK
Asystent pacjenta ze szczególnymi potrzebami				
Czy placówka wyznaczyła asystenta pacjenta ze szczególnymi potrzebami?	NIE	Wyznaczenie asystenta pacjenta ze szczególnymi potrzebami		TAK
Kontrola procedur				
Czy Koordynator do spraw dostępności cyklicznie kontroluje poziomu zapewnienia dostępności przez placówkę.	NIE	Cykliczne kontrolowanie przez Koordynatora do spraw dostępności poziomu zapewnienia dostępności przez placówkę		TAK

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość za-stosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Czy wyniki badania koordynator przedstawia zarządowi placówki w sprawozdaniu rocznym. W sytuacjach krytycznych (np. wyraźnego odstępstwa od standardów) czyni to niezwłocznie.	NIE	Przedstawianie przez koordynatora wyników badania zarządowi placówki w sprawozdaniu rocznym.		NIE
Sprzęt medyczny zwiększający dostępność				
Czy Placówka zapewnia pacjentom sprzęt i urządzenia, które ułatwią im lub umożliwią przeprowadzenie koniecznych procedur medycznych, badań, zabiegów.	NIE	Zakup i montaż aparatu RTG w pracowni RTG.		TAK
Procedury na stronie internetowej				
Czy na stronie internetowej placówki są zamieszczone procedury obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami wypracowane przez interdyscyplinarny zespół.	NIE	Zamieszczenie na stronie internetowej placówki procedur obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami wypracowanych przez interdyscyplinarny zespół.		**T**AK

3.6 Wnioski i skargi dotyczące dostępności (dotyczy placówek publicznych)

(obszar do zbadania w trakcie audytu w celu zbadania dostępności podmiotu, wyłączone z wnioskowania o grant)

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**
Rejestr wniosków			
Czy placówka prowadzi rejestr wniosków o zapewnienie dostępności	NIE	Prowadzenie rejestru wniosków o zapewnienie dostępności	
Czy Rejestr zawiera: • datę zgłoszenia, • imię i nazwisko zgłaszającego, • dane kontaktowe, • opis potrzeby, • propozycję realizacji wniosku według zgłaszającego	NIE	Stworzenie właściwego formatu dla Rejestru wniosków o zapewnienie dostępności zawierającego: • datę zgłoszenia; • imię i nazwisko zgłaszającego, • dane kontaktowe; • opis potrzeby, • propozycję realizacji wniosku według zgłaszającego	
Czy placówka prowadzi rejestr odmów?	NIE	Prowadzenie rejestru odmów	

3.7 Badanie dostępności

(obszar do zbadania w trakcie audytu w celu zbadania dostępności podmiotu, wyłączone z wnioskowania o grant)

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**
Przegląd dostępności placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami			
Czy Raz w roku placówka przeprowadza przegląd dostępności z wykorzystaniem Listy pytań kontrolnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Standardu Dostępności AOS	NIE	Przeprowadzanie raz w roku przegląd dostępności z wykorzystaniem Listy pytań kontrolnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Standardu Dostępności AOS.	
Audyt dostępności			
Czy raz na dwa lata placówka zleca audyt dostępności.	NIE	Zlecanie raz na dwa lata przeprowadzenia audytu dostępności	

KADRA PLACÓWKI

3.8 Szkolenia

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Szkolenie z dostępności				
Czy każdy pracownik placówki (w tym kadra zarządzająca i właściciel) ukończył szkolenie z zakresu dostępności (dostępność jako proces)	NIE	Realizacja szkoleń dla każdego pracownika z zakresu dostępności (dostępność jako proces)		TAK
Szkolenie z zasad savoir-vivre'u w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami				
Czy każdy pracownik placówki (w tym kadra zarządzająca i właściciel) ukończył szkolenie z zasad savoir-vivre'u w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami, oraz deklaruje stosowanie tych zasad.	NIE	Realizacja szkoleń dla każdego pracownika z zasad savoir-vivre'u w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami.		TAK
Szkolenie z komunikacji				
Czy każdy pracownik placówki (w tym kadra zarządzająca i właściciel) ukończył szkolenie z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami?	NIE	Realizacja szkoleń dla każdego pracownika z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.		TAK
Szkolenie ze standardu dostępnej wizyty medycznej				
Czy każdy pracownik placówki (w tym kadra zarządzająca i właściciel) ukończył szkolenie ze standardu dostępnej wizyty medycznej?	NIE	Realizacja szkoleń dla każdego pracownika ze standardu dostępnej wizyty medycznej.		TAK

Znajomość procedur dostępności				
Czy Personel placówki został zapoznany z procedurami obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami oraz przeszkolony z zakresu i sposobu stosowania tych procedur?	NIE	Zapoznanie Personelu z procedurami obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami oraz przeszkolony z zakresu i sposobu stosowania tych procedur.		TAK
Czy Każdy pracownik placówki złożył w tej sprawie stosowne oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem?	NIE	Uzyskanie stosownych oświadczeń od pracowników.		TAK
Czy Pacjenci mają możliwość zapoznać się z procedurami obsługi osób ze szczególnymi potrzebami?	NIE	Zapewnić możliwość Pacjentom zapoznania się z procedurami obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.		TAK
Oznaczenia identyfikujące personel				
Czy pracownicy mają i używają odpowiednie uniformy lub ich elementy (np. wszywki, identyfikatory). Powinny się na nich znaleźć co najmniej informacje o imieniu i nazwisku, funkcji pełnionej w placówce oraz nazwie placówki. Napis powinien być czytelny dla osób ze szczególnymi potrzebami.	TAK			TAK

4. Dostępność cyfrowa

4.1 Dostępna strona internetowa placówki

Spełnienie kryteriów sukcesu na poziomie AA według wytycznych WCAG 2.1

Wypełniamy tylko białe pola. W kolumnie **„Czy aktualnie jest spełniony wymóg?”** wpisujemy TAK lub NIE lub CZĘŚCIOWO. Jeżeli odpowiedź brzmi TAK, nie wypełniamy kolumny „**Działanie poprawiające dostępność”.** Jeżeli odpowiedź jest NIE lub CZĘŚCIOWO, to w kolumnie „**Działanie poprawiające dostępność”** wpisujemy dokładny opis działań, jakie powinna podjąć placówka aby poprawić dostępność dla danego parametru. Jeżeli nie jest możliwe działanie poprawiające dostępność (np. budynek zabytkowy, problem z uzyskaniem zgody na przebudowę) należy wpisać konkretny powód braku realizacji. Jeżeli zdaniem audytora działanie może być zrealizowane w ramach grantu „Dostępność Plus dla AOS”, w ostatniej kolumnie wpisujemy **TAK.**

Wymóg Standardu Dostępności AOS	**Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**	**Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony**	**Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego**	**Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?**
Postrzegalność **Kryterium sukcesu**				
1.1.1 – Treść nietekstowa	NIE	Dodać brakujące teksty alternatywne, opisać puste etykiety,		TAK
1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)	NIE			TAK
1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)	ND			
1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)	NIE	Dodać audiodeskrypcję dla wideo.		TAK
1.2.4 - Napisy rozszerzone (na żywo)	NIE	Dodać napisy.		TAK
1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)	NIE	Dodać napisy.		TAK
1.3.1 – Informacje i relacje	NIE	Naprawić kolejność nagłówków		TAK

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
1.3.2 – Zrozumiała kolejność	NIE	Naprawić kolejność nagłówków		TAK
1.3.3 – Właściwości zmysłowe	TAK			
1.3.4 – Orientacja	TAK			
1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości	NIE	Dodać identyfikację błędów w formacie nr. PESEL		TAK
1.4.1 – Użycie koloru	TAK			
1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku	ND			
1.4.3 – Kontrast (minimalny)	NIE	Zapewnić tryb zwiększonego kontrastu. Usunąć istniejące błędy związane z kontrastem.		TAK
1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu	NIE	Zapewnić zmianę tekstu.		TAK
1.4.5 – Obraz tekstu	TAK	TAK		
1.4.10 – Dopasowanie do ekranu	TAK	TAK		
1.4.11 – Kontrast elementów nietekstowych	NIE	Usunąć istniejące błędy związane z kontrastem.		TAK
1.4.12 – Odstępy w tekście	TAK			
1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa	NIE	Zapewnić możliwość anulowania fokusa nawigacji poprzez Esc		TAK
Funkcjonalność Kryterium sukcesu				
2.1.1 – Klawiatura	NIE	Zapewnić widoczność fokusa na wszystkich elementach. Obecnie: fokus czasami niewidoczny, niektóre elementy pomijane.		TAK
2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
2.1.4 – Jednoznakowe skróty klawiszowe	TAK			
2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu	Nie dotyczy			
2.2.2 – Pauza, zatrzymanie, ukrycie	Nie dotyczy			
2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu	Nie dotyczy			
2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków	NIE	Zapewnić możliwość pominięcia bloków.		TAK
2.4.2 – Tytuły stron	TAK			
2.4.3 – Kolejność fokusu	TAK			
2.4.4 – Cel linku (w kontekście)	NIE	Zapewnić jednoznaczność dla linków. Obecnie powielone te same linki.		TAK
2.4.5 – Wiele dróg	NIE	Zapewnić możliwość wielu dróg nawigacji po stronie.		TAK
2.4.6 – Nagłówki i etykiety	NIE	Uzupełnić istniejące puste etykiety formularzy.		TAK
2.4.7 – Widoczny fokus	NIE	Zapewnić widoczność fokusa na wszystkich elementach.		TAK
2.5.1 – Gesty punktowe	TAK	TAK		
2.5.2 – Rezygnacja ze wskazania	TAK	TAK		
2.5.3 – Etykieta w nazwie	NIE	Uzupełnić istniejące puste etykiety.		TAK
2.5.4 – Aktywowanie ruchem	TAK			
Zrozumiałość Kryterium sukcesu				
3.1.1 – Język strony	TAK			

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
3.1.2 – Język części	TAK			
3.2.1 – Po otrzymaniu fokusa	TAK			
3.2.2 – Podczas wprowadzania danych	TAK			
3.2.3 – Spójna nawigacja	TAK			
3.2.4 – Spójna identyfikacja	TAK			
3.3.1 – Identyfikacja błędu	NIE	Dodać identyfikację błędów w formacie nr PESEL		TAK
3.3.2 – Etykiety lub instrukcje	TAK			
3.3.3 – Sugestie korekty błędów	NIE	Dodać sugestie korekty błędów np. w nr PESEL		TAK
3.3.4 – Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych)	NIE	Zapewnić zapobieganie błędów np. w nr PESEL		TAK
Kompatybilność Kryterium sukcesu				
4.1.1 – Poprawność kodu	TAK			
4.1.2 – Nazwa, rola, wartość	TAK			
4.1.3 – Komunikaty o stanie	TAK			

4.2 Deklaracja dostępności

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Czy na stronie podmiotu jest deklaracja dostępności?	NIE	Opracować i opublikować na stronie internetowej deklarację dostępności zgodnie z wymogami standardu dostępności.		TAK
Czy Deklaracja Dostępności jest przygotowana w formacie HTML w sposób dostępny cyfrowo?	ND			
Czy Deklaracja dostępność jest zgodna z deklarowanym językiem strony?	ND			
Kolejność zamieszczania informacji w deklaracji dostępności.	ND			
Obowiązkowe elementy deklaracji, a w niektórych przypadkach także ich dokładne brzmienie;	ND			
Śródtytuły (nagłówki) w deklaracji	ND			
Specjalne, dodatkowe identyfikatory HTML, które musisz dodać do konkretnych danych w deklaracji.	ND			

Zgodność deklaracji z tabelą identyfikatorów				
a11y-wstep	ND			
a11y-podmiot	ND			
a11y-zakres	ND			
a11y-url	ND			
a11y-data-publikacja	ND			
a11y-data-aktualizacja	ND			
a11y-status	ND			
a11y-ocena	ND			
a11y-kontakt	ND			
a11y-email	ND			
a11y-telefon	ND			
a11y-procedura	ND			
a11y-data-sporzadzenie	ND			
a11y-data-przeglad	ND			
a11y-aplikacje	ND			
a11y-architektura	ND			
a11y-architektura-url	ND			
a11y-komunikacja	ND			

4.3 Dostępność aplikacji mobilnych

Spełnienie kryteriów sukcesu na poziomie A i AA według wytycznych WCAG 2.1

NIE DOTYCZY: Placówka nie posiada aplikacji mobilnych.

4.4 Cyfrowy kontakt z pacjentem

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Tłumacz polskiego języka migowego on-line				
Czy Placówka zapewnia dostęp do tłumacza migowego on-line	NIE	zapewnić dostęp do tłumacza migowego on-line		TAK
Pętla indukcyjna				
Czy Punkty obsługi pacjenta są wyposażone w pętle indukcyjne	NIE	Wyposażenie Punktu obsługi pacjenta w pętlę indukcyjną		TAK
Czy przeszkolono personel w tym zakresie.	NIE	Przeszkolenie personelu w tym zakresie		TAK
Urządzenia do komunikacji alternatywnej				
Czy Placówka została wyposażona w narzędzia (np. tablety) z oprogramowaniem do komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC)?	NIE	Wyposażenie placówki w narzędzia (np. tablety) z oprogramowaniem do komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC)?		TAK

4.5 Teleopieka

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Kontakt (połącznie) audio-wideo				
Czy w Placówce jest zapewniony kontakt audio-wideo z lekarzem?	NIE	Zapewnić kontakt audio-wideo z lekarzem poprzez zakup właściwego sprzętu (smartfon, komputer, tablet).		TAK
Kontakt za pośrednictwem RTT (Real-Time-Text)				
Czy Placówka zapewnia kontakt RTT?	NIE	Zapewnienie kontaktu RTT		TAK
Czy Placówka posiada właściwy sprzęt umożliwiający kontakt RTT (smartfon, komputer, tablet)?	NIE	Zakup właściwego sprzętu umożliwiającego kontakt RTT		TAK

4.6 Dokumenty opisujące zakres działalności placówki

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Dokument opisujący zakres działalności placówki w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo				
Czy Placówka posiada tekst odczytywalny maszynowo w formacie pdf lub html?	NIE	Utworzenie dokumentu opisującego zakres działalności placówki w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo		TAK
Dokument opisujący zakres działalności placówki w postaci nagrania treści w polskim języku migowym				
Czy Placówka posiada nagranie w polskim języku migowym?	NIE	Realizacja nagrania w języku migowym,		NIE
Dokument opisujący zakres działalności placówki w formie tekstu łatwego do czytania i zrozumienia ETR				
Czy na stronie internetowej Placówki teksty/artykuły są napisane w prostym języku?	NIE	Umieszczenie na stronie internetowej Placówki dokumentu opisującego zakres działalności placówki w formie tekstu łatwego do czytania i zrozumienia ETR		TAK

4.7 Szkolenie z kompetencji cyfrowych

Wymóg Standardu Dostępności AOS	Czy aktualnie jest spełniony wymóg?	Działanie poprawiające dostępność jeśli wymóg niespełniony lub częściowo spełniony	Wskaż powód braku możliwości spełnienia wymogu (jeśli dotyczy) i jeśli zasadne opisz możliwość zastosowania dostępu alternatywnego	Czy zadanie jest rekomendowane do finansowania w ramach grantu?
Szkolenia dla redaktora tekstów zamieszczanych na stronie internetowej Placówki?				
Czy osoba odpowiedzialna za zamieszczanie tekstów na stronie internetowej Placówki została przeszkolona z kompetencji cyfrowych w zakresie przygotowywania i publikowania treści na stronie?	NIE	Przeszkolenie osoby odpowiedzialnej za zamieszczanie tekstów na stronie internetowej Placówki z kompetencji cyfrowych w zakresie przygotowywania i publikowania treści na stronie osoba odpowiedzialna za zamieszczanie tekstów na stronie internetowej Placówki		TAK

5. PODSUMOWANIE

5.1 Główne bariery występujące w placówce

(należy wskazać, w których obszarach występują bariery i na czym one polegają)

1. **Gabinety: pracownia RTG nie spełnia kryteriów standardu dostępności w zakresie przestrzeni i wyposażenia, w tym szczególnie urządzenie RTG nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.**
2. **System oznaczeń: niejednolite opisy w całym obiekcie (drzwi opisane według tego różnego schematu; napisy informacyjne umieszczone na drzwiach do pomieszczeń w różnorodny sposób)**
3. **Gabinety lekarskie i gabinet zabiegowy: obecne wyposażenie gabinetów i stanowisk pracy (siedziska, kozetki i fotele do pobrań) nie spełniają kryteriów standardu dostępności.**
4. **Toaleta dla osób niepełnosprawnych częściowo nie spełnia kryteriów dostępności.**
5. **Ewakuacja: brak procedur ewakuacji dla AOS.**
6. **Sprzęt wspierający osoby z trudnościami w słyszeniu i mówieniu: brak pętli indukcyjnych w gabinetach.**
7. **Personel nie uczestniczył w szkoleniach zwiększających wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji, standardów dostępności i umiejętności cyfrowych.**
8. **Brak dokumentów opisujących zakres działalności placówki w ETR, pliku odczytywanym maszynowo.**

5.2 Kluczowe rekomendacje w zakresie działań poprawiających dostępność

lista według kryteriów i zaleceń audytora

Zakres architektoniczny

1. **Dostosowanie pracowni RTG do standardu dostępności oraz pod montaż nowego aparatu RTG.**
2. **Dostosowanie szatni dla pacjentów RTG i USG zgodnie z wymogami standardu dostępności.**
3. **Zakup sprzętu medycznego posiadającego specjalne funkcjonalności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z „Wykazem sprzętu" stanowiącym załącznik do „Standardu Dostępności AOS": zakup zestawu RTG oraz zakup aparatu USG.**
4. **Opracowanie jednolite oznaczenie dla wszystkich pomieszczeń spełniające kryteria dostępności. Zamontowanie oznaczeń z zachowaniem kryteriów dostępności.**
5. **Dostosowanie lady w rejestracji zgodnie z wymogami standardu dostępności.**
6. **Dostosowanie toalety na parterze dla osób z niepełnosprawnościami.**
7. **Remont schodów zewnętrznych w celu wyrównania wysokości stopni do wymaganych wymiarów. Montaż poręczy spełniających kryteria dostępności.**
8. **Wykonanie nowej pochylni zewnętrznej o nachyleniu max. 10%, gdyż różnica wysokości wynosi ponad 50 cm. Montaż poręczy przy pochylni spełniających kryteria dostępności.**
9. **W strefie oczekiwania wymiana części siedzisk na modele z podłokietnikami. Wymiana siedzisk na modele o szerokości miejsca siedzącego wynoszącej min. 50 cm.**
10. **Zakup do gabinetów kozetek/stołów zabiegowych o regulowanej wysokości.**
11. **Zakup fotela zabiegowego (ginekologicznego) o regulowanej wysokości.**
12. **Zakup do gabinetów biurek oraz siedzisk spełniających kryteria dostępności – siedziska dla lekarzy oraz dla pacjentów.**

Zakres informacyjno-komunikacyjny

1. **Szkolenia dla personelu z dostępności; zasad savoir-vivre'u w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami; komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami; standardu dostępnej wizyty medycznej; z zakresu i sposobu stosowania tych procedur dostępności.**
2. **Umożliwienie złożenia przez Pacjentów potrzeby wybranej formy komunikacji z placówką we wniosku składanym w formie papierowej lub elektronicznej. Utworzenie Wniosku we właściwym formacie zawierającym pola na: dane teleadresowe osoby ze szczególnymi potrzebami, opis bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej komunikację, wskazanie preferowanej formy komunikacji, czas planowanego kontaktu z placówką. Zamieszczenie na stronie internetowej wzoru Wniosku, a także informacji, w jaki sposób pacjent może złożyć wniosek oraz jak i kiedy otrzyma odpowiedź.**
3. **Opis działalności placówki w formie pliku tekstowego spełniającego kryteria dostępności.**

Zakres cyfrowy

1. **Naprawienie strony internetowej tak aby spełniała kryteria WCAG 2.1 na poziomie AA oraz przeprowadzenie aktualizacji strony: aktualizacja Deklaracji dostępności do 2.0.**
2. **Utworzenie i opublikowanie deklaracji dostępności.**
3. **Utworzenie dokumentu opisującego zakres działalności placówki w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz ETR.**
4. **Umieszczenie na stronie internetowej Placówki dokumentu opisującego zakres działalności placówki w formie tekstu łatwego do czytania i zrozumienia ETR.**
5. **Przeszkolenie osoby odpowiedzialnej za zamieszczanie tekstów na stronie internetowej Placówki z kompetencji cyfrowych w zakresie przygotowywania i publikowania treści na stronie osoba odpowiedzialna za zamieszczanie tekstów na stronie internetowej Placówki.**

Załączniki: Dokumentacja fotograficzna



Rysunek 1 Schody zewnętrzne i wejście główne



Rysunek 2 Wejście główne



Rysunek 3 Rejestracja



Rysunek 4 Gabinet chirurgiczny




Rysunek 5 Gabinet dermatologiczny



Rysunek 6 Gabinet kardiologiczny



Rysunek 7 Gabinet laryngologiczny



Rysunek 8 Gabinet neurologiczny



Rysunek 9 Gabinet diagnostyczny RTG



Rysunek 10 Schody wewnętrzne



Rysunek 11 Toaleta

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez KAMIL KOWALCZYK
Data: 2025.07.23 09:05:21 CEST

Podpisano przez/ Signed by: Wiktor Paweł Górski
Data/ Date: 22.07.2025 16:52
mSzafir